

Vigier Ciment SA

**Gipsbruch Morgenberg, Krattigen
«Erweiterung Süd und
Sohlenabsenkung Nord»**

**Bodenschutzkonzept
(Revidiert,
Version abschliessende Vorprüfung)**

Bern, 23. Mai 2025
SK/rj 8527.3B250523

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Einleitung	1
1.1. Anlass	1
1.2. Zielsetzung	1
2. Verwendete Grundlagen	2
3. Verwendete Begriffe	3
4. Geologisch-hydrogeologische Situation	4
5. Angaben zum Perimeter	4
5.1. Lage	4
5.2. Topographie	6
5.3. Klimateignung und inventarisierte Fruchtfolgeflächen (FFF)	6
6. Bodenkundliche Verhältnisse (Ausgangszustand)	7
6.1. Allgemeines	7
6.2. Kulturböden (Weiden)	7
6.3. Waldböden	8
6.4. Rekultivierte Böden (im bestehender Abbauperimeter)	9
6.5. Bodenreserven	9
6.6. Künstliche Auffüllungen und chemische Belastungen	10
6.7. Invasive Neophyten	10
7. Auswertung und Interpretation	10
7.1. Gründigkeit (pnG)	10
7.2. Landwirtschaftliche Nutzungseignung (NEK)	10
7.3. Beurteilung hinsichtlich Fruchtfolge (FFF):	11
7.4. Bodenkarte	11

8.	Konzept für die Bauphase	12
8.1.	Angaben zum Bauprojekt	12
8.2.	Rekultivierungsziel	13
8.2.1.	Allgemein	13
8.2.2.	Zielvorgaben	13
8.3.	Massenbilanz	15
9.	Technische Angaben zum Umgang mit Boden	15
9.1.	Allgemein	15
9.2.	Stand der Technik	16
9.3.	Bodenschutzmassnahmen während der Bauphase	16
9.3.1.	Allgemein	16
9.3.2.	Vor den Bauarbeiten	17
9.3.3.	Während den Bauarbeiten	17
9.3.4.	Bodenzwischenlager (temporär)	17
10.	Rekultivierung	18
10.1.	Vorgehen	18
10.2.	Abnahmen	18
11.	Folgebewirtschaftung	19
12.	Dokumentation	19
13.	Zeitplan	20
14.	Organisation	20
15.	Schlussbemerkung	20

ANHANGVERZEICHNIS

Anhang 1	Bodenkarte (UEO 1) Situation 1 : 5'000
Anhang 2	Aufnahmeprotokolle (Bodenprofile, Fotos)
Anhang 3	Bodenkartei Kulturland (Erweiterung Süd)
Anhang 4	Bodenkartei Wald (Erweiterung Süd inkl. Buechwald)
Anhang 5	Bodenkartei Kulturland rekultiviert (Perimeter Nord, bisher)
Anhang 6	Laboranalysen Boden
Anhang 7	Massenbilanz Boden
Anhang 8	Rekultivierungsziel für Kulturland (schematische Profilskizze)
Anhang 9	Rekultivierungsziel für Waldböden (schematische Profilskizze)
Anhang 10	Fotodokumentation

Präambel:

Dieses Gutachten wurde im Auftrag der Vigier Beton Berner Oberland (Vigier Ciment SA) zum Zweck eines Bodenschutzkonzeptes erstellt. Die vorgenannten Angaben und Folgerungen beziehen sich somit ausschliesslich auf das vorliegende Projekt. Bedeutende Änderungen des Projekts bedingen eine Neubeurteilung. Wird das Gutachten zudem für andere Zwecke verwendet, wird jede Haftung abgelehnt. Die Haftung wird auch gegenüber anderen Personen als den Auftraggebern vollumfänglich abgelehnt.

Bei den im Bericht gemachten Angaben handelt es sich um eine Interpretation der bis anhin von diesem Grundstück bzw. Standort bekannten Daten und Fakten. Sollten im Laufe der Planung bzw. der Ausführung des Bauvorhabens zusätzliche Informationen gewonnen werden, so müssen die gemachten Modellangaben überprüft und falls notwendig angepasst werden. Aus diesem Grund ist die Begleitung der Projektierungs- und Ausführungsarbeiten durch einen Geologen sehr zu empfehlen.

Gipsbruch Morgenberg, Krattigen «Erweiterung Süd und Sohlenabsenkung Nord»

Bodenschutzkonzept (Revidiert, Version abschliessende Vorprüfung)

1. Einleitung

1.1. Anlass

Im Gebiet des bestehenden Steinbruchs (2'623'500 / 1'166'800) im Grenzgebiet zwischen Leisigen und Krattigen, zirka 150 m über dem Thunersee, wird seit mehr als 200 Jahren gipshaltiges Gesteinsmaterial zu gewerblichen Zwecken abgebaut. Die Ciments Vigier SA beabsichtigt, die bestehende UeO RIGIPS mit der Überbauungsordnung «Erweiterung Süd mit Sohlenabsenkung Nord» abzulösen. Der neue UeO-Perimeter (UEO 1) befindet sich vollständig auf Krattiger Boden. Eine Übersicht bietet Anhang 1

Bevor Material abgelagert wird, muss der vorhandene Boden ausgehoben und zwischengelagert werden. Nach dem Abbau wird das Gelände partiell wieder aufgefüllt, rekultiviert und an bestimmten Stellen, wo dies möglich ist, wieder der landwirtschaftlichen Nutzung zurückgeführt.

1.2. Zielsetzung

Boden ist - wie Luft und Wasser - ein Schutzgut. Bei grossen Bauvorhaben muss deshalb ein Bodenschutzkonzept erstellt werden. Das folgende Bodenschutzkonzept gibt Auskunft über den Ausgangszustand der Böden (Schichtaufbau, Zusammensetzung, Qualität, etc.) und dient als planerische Hilfe für alle Bauphasen. Die Funktionen und die Fruchtbarkeit des Bodens soll nach der Beendigung des Projektes (Deponiebetrieb) wiederhergestellt werden, so dass das Terrain rekultiviert und später der geplanten Nutzung (Wald, Landwirtschaft, Naturschutz) zurückgeführt werden kann

2. Verwendete Grundlagen

- [1] Verordnung vom 1. Juli 1998 über Belastungen des Bodens (VBBo, Stand: 12. April 2016)
- [2] Erläuterungen zur VBBo vom 1. Juli 1998 über Belastungen des Bodens (VBBo), Vollzug Umwelt, BAFU 2001
- [3] Verordnung über Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen vom 4. Dezember 2015 (VVEA, Stand 22. April 2025)
- [4] BAFU Vollzugshilfe 'Bodenschutz beim Bauen':
 - a. Modul «Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine Verwertung», 2021
 - b. Modul «sachgerechter Umgang mit Boden beim Bauen», 2022
 - c. Modul «Terrainveränderung zum Zweck der Bodenaufwertung», 2024
- [5] Boden und Bauen (Stand der Technik und Praktiken). Bundesamt für Umwelt, 2015.
- [6] Freisetzungsverordnung (FrSV) vom 10. September 2008 (Stand: 01. Januar 2023)
- [7] VSS 2019: Schweizer Normen der Vereinigung schweizerischer Strassenfachleute „Erdbau, Boden, Bodenschutz beim Bauen“: SN 640 581
- [8] Rekultivierungsrichtlinie für den fachgerechten Umgang mit Böden, Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie (FSKB), 2021
- [9] Kartieren und Beurteilen von Landwirtschaftsböden, Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau, FAL Zürich-Reckenholz, 1997 (inkl. Erweiterung FAL24+)
- [10] Physikalischer Bodenschutz im Wald, Bodenschutz beim Einsatz von Forstmaschinen, Merkblatt für die Praxis WSL, 2009
- [11] Handbuch Waldbodenkartierung, BAFU, 1996
- [12] BAFU Map (map.geo.admin.ch, Mai 2025)
- [13] Geoportal des Kantons Bern (Stand: Mai 2025)
- [14] Gemeinsames Merkblatt der Bodenschutzfachstellen des Cercle Sol NWCH: Anforderungen an ein Bodenschutzkonzept, Stand: 22. Februar 2024.
- [15] Gemeinsames Merkblatt der Bodenschutzfachstellen des Cercle Sol NWCH: Anforderungen an ein Pflichtenheft der bodenkundlichen Baubegleitung (BBB), Stand: 22. Februar 2024.
- [16] Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) / Meteotest: Klimaeignungskarte für die Landwirtschaft in der Schweiz (map.geo.admin.ch, Juni 2023); Stand 01.06.2012


3. Verwendete Begriffe

Folgende Begriffe werden im vorliegenden Bericht verwendet:

Tabelle 1: Bezeichnung der Bodenschichten (Quelle: Boden und Bauen, Stand der Technik und Praktiken (BAFU 2015 [5]))

Pedologie	Baustelle	Deutsch	Französisch	Italienisch	Englisch
Organo-mineralischer Horizont (A-Horizont)	Humus, Kulturerde	Oberboden	Couche supérieure du sol	Strato superiore del suolo	Topsoil
Mineralischer Horizont (B-Horizont)	Mutterboden, Roterde, Stockerde	Unterboden	Couche sous-jacente du sol	Strato inferiore del suolo	Subsoil
C-Horizont	Aushubmaterial	Untergrund	Sous-sol (géologie)	Sottosuolo	Underground

Abbildung 1: Bodenaufbau schematisch (Quelle: Boden und Bauen, Stand der Technik und Praktiken (BAFU 2015))



Die wichtigsten Bodentypen am Standort sind:

- **Braunerde:** Boden mit typischem Schichtaufbau (A-B-C) ähnlich Abb. 1; mit einem entwickelten Unterboden (Bw); wenig oder kein Karbonat im Profil
- **Braunerde-Gley:** ähnlich Braunerde, jedoch durch Hangwasserzutritte stark geprägt
- **Kalkbraunerde:** Boden mit Schichtaufbau (A-B-C) ähnlich Abb. 1; im ganzen Profil ist reichlich Karbonat enthalten
- **Regosol, verbraunt:** Boden, welcher aus einer Oberboden-Schicht besteht. Unterboden hat sich nur ansatzweise entwickelt oder fehlt; unter den Oberboden befindet sich der Fels oder Lockergestein (von griech: "rhegos" = Decke, bedecken)

Erläuterung zu den bodenkundlichen Beschreibungen:

- **Feinerde:** Bodenmaterial 0 - 2 mm; Korngemisch aus Ton, Silt (Schluff) und Sand
- **Bodenskelett:** Kies und Steine
- **pnG:** pflanzennutzbare Gründigkeit (Wurzelraum); errechneter Wert in Zentimeter, an einem Bodenprofil; zur Beurteilung der Qualität des Bodens

4. Geologisch-hydrogeologische Situation

Das Gipsvorkommen von Krattigen gehört zur Trias der Ultrahelvetischen Decken. Es wird im natürlichen Zustand grösstenteils von bis zu 15 m mächtigen Hanglehm-, Moränen- und Bergsturzablagerungen sowie stellenweise durch Dolomit- und Kalklagen überdeckt. Nebst wenigen Gipsaufschlüssen äussern sich die Gipsvorkommen an der Oberfläche vor allem durch Dolinen, Einsturztrichter und ruinenhafte Reliefs.

Der Gipskarst hat im geplanten Erweiterungsgebiet sehr viele wasserwegsame Strukturen (neben den erwähnten Dolinen und Einsturztrichtern insbesondere Klüfte, Karstlöcher und Höhlen).

Im Abstrombereich des potenziellen Abbaugebietes befinden sich keine genutzten oder ungenutzten Quellen. Das Gebiet befindet sich im Gewässerschutzbereich A_u.

5. Angaben zum Perimeter

5.1. Lage

Der ZPP-Perimeter umfasst eine Fläche von insgesamt 45 ha. Darin befinden sich die beiden Abbauperimeter der UeO1 (Sohlenabsenkung Nord - 5.9 ha und Erweiterung Süd - 6.7 ha). Der Perimeter «Erweiterung Süd» wird später im Rahmen der UeO2 um 9 ha erweitert werden. Im nördlichen, tiefer gelegenen Bereich des ZPP-Perimeters befindet sich der bestehende Gipsbruch, wo zurzeit Gips und Anhydrit abgebaut werden, und wo die Sohlenabsenkung Nord geplant ist.

Abbildung 2: Abbauperimeter der UeO1, nördlicher Bereich



Teile des Areals wurden im Rahmen von früheren Abbauetappen bereits rekultiviert. Sie sind teilweise bewaldet oder werden, soweit sie nicht bewaldet sind, als Weiden und für Futterbau (Heu) genutzt. Die Erweiterung Süd (Abbauperimeter Süd) befindet sich ausserhalb des zurzeit noch bestehenden Abbau-Perimeters der UeO Nr. 7 »Gips union«.


Abbildung 3: Lage der Erweiterung Süd (sehr grob skizziert) oberhalb des bestehenden Gipsbruchs; Blick ca. Richtung NE, hinunter zum Thunersee



5.2. Topographie

Das Gelände des Erweiterungsgebietes fällt generell von Südwesten nach Nordosten ab. Im Südwesten befindet sich eine unregelmässig geneigte Hangterrasse. Ab da fällt das Gelände nach wenigen Metern gegen Norden in Richtung „Chalberstall“ (vgl. Anhang 1) und gegen Nordosten in Richtung „Schwendiweid“ stark ab (vgl. Abbildung 3, rot skizzierter Perimeter sowie für die Lokalnamen Anhang 1). Das Gefälle beträgt bis zu 100% (= 45°). Der zentrale Bereich des kartierten Perimeters weist eine ungleichmässige Topografie mit Hügelzonen, Mulden und Dolinen auf. Insbesondere beim bewaldeten Bereich um Punkt 986 (im Osten der Erweiterung Süd, vgl. Anhang 1) liegt ein sehr starkes Relief vor. Die Hangneigung variiert zwischen 0 bis 75%, örtlich werden bis 100% erreicht. Im Zentrum des Überbauungsperimeters UeO1 befindet sich der Buechwald, welcher uneinheitlich geneigt ist und zahlreiche Dolinen aufweist. Abbildung 4 zeigt eine Profilskizze mit dem variablen Relief und dem breiten Spektrum an Böden.

Abbildung 4: Profilskizze / Konzeptskizze für die BBB im Kartiergebiet (Erweiterung Süd).



5.3. Klimaeignung und inventarisierte Fruchtfolgeflächen (FFF)

Gemäss Klimaeignungskarte für die Landwirtschaft [18] befindet sich der bestehende Bereich des Steinbruchs in der **Zone C5-6** (Eignungsklasse: Dauergrünland mit Einschränkungen). Die Erweiterung Süd befindet sich in der **Zone D5-6** (Eignungsklasse: Dauergrünland mit starken Einschränkungen). Im Projektperimeter befinden sich keine inventarisierten Fruchtfolgeflächen (FFF).

6. Bodenkundliche Verhältnisse (Ausgangszustand)

6.1. Allgemeines

Durch den geplanten Abbau werden im Süden weitgehend unberührte Gebiete tangiert. Im nördlichen Abbauperimeter sind im Rahmen der UeO1 keine natürlichen Böden mehr vorhanden, welche entfernt werden müssen. Nur stellenweise werden bereits rekultivierte Flächen durch den Abbau tangiert. Die bodenkundlichen Erhebungen konzentrierten sich somit vorwiegend auf den südlichen Bereich im Raum «Chliweidli», «Chalberstall» und Buechwald» (vgl. Anhang 1).

Im steilen, schlecht zugänglichen Gelände konnten bisher vier Bodenprofile in Baggerschlitten aufgenommen werden. Zudem konnten an zwei freigelegten Böschungen bodenkundliche Profile aufgenommen werden. Bei den restlichen Untersuchungen handelt es sich um Handschlitz mit Spaten und Sondierbohrungen mit dem Pürkhauer und dem Flügelbohrer, welche zwischen 2014 und 2017 erhoben wurden.

Im Dezember 2023 wurden im Bereich «Buechwald», im Zentrum des Perimeters, zusätzliche Handbohrungen mit dem Flügelbohrer durchgeführt, sodass der Aufbau des Waldbodens näher erkundet werden konnte. Zudem wurde im Frühling und Sommer 2023 eine Bestandesaufnahme von den bereits rekultivierten Landwirtschaftsflächen, Stufen und Steilhängen im bestehenden Gipsbruch durchgeführt.

Im ganzen Projektperimeter liegt ein ungleichmässiges Relief vor (vgl. Kap. 5.2). Auf engstem Raum sind Dolinen, Rinnen und Karren enthalten. Mulden- und Starkhanglagen wechseln rasch. Entsprechend variieren Bodentyp, Schichtmächtigkeit und Vernässungsgrad auf engstem Raum. Es sind Stellen vorhanden, bei welchen innerhalb von zwei bis drei Metern ein Wechsel von einem karbonatreichen Regosol (flachgründige Oberbodendecke ohne Unterboden) zu Braunerde (mässig tiefgründig, ohne Karbonat) mit einem entwickeltem Unterbodenhorizont (B_w) beobachtet werden kann.

Um einen Überblick zu schaffen werden nachfolgend die Resultate hinsichtlich der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung (Weiden, Wald) beschrieben. Dabei wird auch auf bereits rekultivierte Flächen im bestehenden Abbauperimeter eingegangen.

6.2. Kulturböden (Weiden)

Oberboden: Die Schichtmächtigkeit des Oberbodens (A) variiert stark und beträgt ca. 10 – 35 cm, im Durchschnitt sind es 20 cm. Liegt der Fels nahe an der Erdoberfläche ist in der Regel nur eine Oberbodenschicht (Regosol ohne Unterboden) vorhanden. Regosole bestehen aus einem humusreichen Oberboden (Ah) von nur etwa 10 cm Mächtigkeit.

Unterboden: Auf ungefähr 2/3 der Arealfläche befinden sich Böden mit einem entwickeltem Unterboden, welche unterschiedlich stark durch Stauwasser und zum Teil auch durch austretendes Schichtwasser über wenig durchlässigen Lockergesteinsschichten beeinflusst sind. Die Schichtmächtigkeit des Unterbodens (B) variiert sehr stark zwischen 0 bis 90 cm. Im Schnitt über die

gesamte Fläche des Abbauperimeters beträgt sie etwa 40 cm. Unter dem Unterboden liegt in der Regel eine Lockergesteinsschicht (Moräne, Hanglehm, Hangschutt).

Feinerde: Die Feinerde (Boden ohne Kies und Steinanteil) besteht aus sandigem Schluff bis tonigem Schluff.

Karbonat und pH: Die Regosole und die Kalkbraunerden sind karbonathaltig, wobei der pH-Wert bei ca. 7.0 bis 7.5 liegt (Feldmessung). Die Braunerden sind meist sauer oder zumindest entkarbonatet. Im Bereich «Chalberstall» weist der Boden einen pH-Wert zwischen 5.0 und 5.6 auf. Im Bereich «Schwendiweid» liegt der pH-Wert bei 5.9 - 6.2.

Wasserhaushalt: Aufgrund des hohen Schluff-Gehaltes sind bei den meisten Braunerden Anzeichen auf Staunässe zu erkennen. Starke Vernässungen mit permanenter Wassersättigung kommen nur lokal in Bereichen von Hangwasseraustritten oder bei Stellen mit geringer Durchlässigkeit vor, beispielsweise bei Profil Nr. 22 (Übergang zu Buntgley). Die Vernässungen treten hauptsächlich in den obersten Bodenschichten auf (A-Horizont). Oft sind die Schichten darunter (tiefere Lagen des A-Horizonts und der B-Horizont) wieder besser durchlässig und weisen weniger Redoxmerkmale auf. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass anfallendes Meteorwasser aufgrund der geologischen Bedingungen (Karst, Kalk, Gips, Anhydrit) rasch in den Untergrund versickert und abgeleitet wird.

6.3. Waldböden

Waldböden unterscheiden sich von den landwirtschaftlich genutzten Böden. Auf dem mineralischen Oberboden ist eine organische Auflage (OI) aus Pflanzenmaterial vorhanden. Anhand des Zersetzungsgrades und des pH-Werts wird die Bodenform in Hanglage als "Mull" angesprochen. In Muldenlagen von Dolinen hat sich stellenweise «Moder» entwickelt. Im Wald sind der Ober- und der Unterboden sehr stark durchwurzelt. Die Wurzeln reichen bis in den Untergrund (C-Horizont). Der organische Anteil im (mineralischen) Oberboden ist im Wald mit durchschnittlich 18 - 20% deutlich höher als auf der Landwirtschaftsfläche (ca. 4 – 5%).

Im Zentrum zwischen dem bereits heute bestehenden Abbaugebiet Nord und der Erweiterung Süd befindet sich der «Buechwald» (Mischwald), welcher abgesehen von Waldstrassen mit erweiterter Nutzung bisher kaum anthropogen beeinflusst wurde. Die Böden bestehen aus tonigem Lehm (tL) und sind stellenweise stark skeletthaltig. Zudem ist ein gewisser Anteil an Blockschutt und Bergsturzmaterial enthalten. Da ein Polyedergefüge (Po2 bis Po5) vorliegt, kann von einem erhöhten Feinanteil (Ton- und Silt) ausgegangen werden. Die Böden weisen aber kaum Vernässungsspuren auf und sind als gut strukturiert einzustufen. Die Horizontierung erfolgt grösstenteils nach dem Schema (OI)-Ahh-B-CB-C. Aufgrund des Schichtaufbaus werden die Böden als Kalkbraunerden angesprochen werden. An Schutthängen sind modrig-humose Mischgesteinsböden («Humus-Mischgesteinsböden») vorhanden, welche – ähnlich wie die Regosole- keinen Unterboden enthalten.

Die pflanzennutzbare Gründigkeit (pnG) liegt zwischen 20 bis 76 cm (siehe Anhang 4). Limitierend sind die stellenweise hohen Kies- und Steinanteile sowie staunasse Horizonte. Bei den AC-Böden im Waldbereich handelt es sich mehrheitlich um modrig-humose Mischgesteinsböden («Humus-Mischgesteinsböden»).

6.4. Rekultivierte Böden (im bestehender Abbauperimeter)

Am 29. Juni 2023 fand eine Besichtigung der im bestehenden Abbaugelände bereits rekultivierten Flächen durch den Bodenspezialisten statt. Dabei wurden Handbohrungen mit dem Flügelbohrer durchgeführt. Die Erhebungen zeigten, dass auf den rekultivierten Flächen (ca. 20'000 m²) ein 16 bis 25 cm mächtiger Oberboden aufgetragen wurde. Der Unterboden ist steinreich, nur wenig durchwurzelt und geht rasch in kiesig-steiniges Aushubmaterial über. Entsprechend werden die Rekultivierungsflächen als ziemlich flachgründig (pnG: wenig über 30 cm, Wasserhaushaltsgruppe d) bis flachgründig (pnG: weniger als 30 cm; Wasserhaushaltsgruppe e) eingestuft.

Auf den Rekultivierungsflächen ist die Grasnarbe gut angewachsen und der gut strukturierte Oberboden ist reichlich durchwurzelt. Es sind kaum Anzeichen auf Vernässungen vorhanden. Bei feuchten Stellen wurden Drainageleitungen eingebaut (Lage grob bekannt). Es sind keine störenden Steine an der Oberfläche vorhanden und weder Risse noch sonstige Anzeichen auf Rutsche zu erkennen.

Gemäss Auskunft des Maschinisten wurden die beim Abbau anfallenden Bodenschichten seit etwa 15 Jahren stets triagiert und zur Rekultivierung wiederverwendet. Erschwerende Bedingungen sind vor allem die starke Hanglage und der teilweise nur spärlich vorhandene Oberboden, welcher vom Untergrund (meistens Gips-Fels) mit grossem Aufwand abgezogen wurde. Die Flächen wurden so rekultiviert, dass sich eine geschlossene Grasnarbe entwickeln konnte.

Aufgrund von Hangwasserzutritten ist stets eine gewisse Feuchtigkeit vorhanden, sodass die Böden selten austrocknen und dadurch bewirtschaftet werden können (Grasschnitt, Heu).

Im Bereich des bestehenden Abbaus gibt es auch Flächen, welche bisher nur wenig oder gar nicht künstlich begrünt worden sind (Schüttungen mit natürlicher Sukzession im Bereich von Stufen sowie leicht begrünte Dämme und Böschungen entlang der Baupisten). An diesen Stellen ist höchstens eine dünne Oberbodenschicht (Lockergesteinsboden) vorhanden. Solche Flächen können wegen der Steilheit ohnehin nicht bewirtschaftet werden. Sie bieten hingegen für zahlreiche Pionierpflanzen und Tieren einen Lebensraum. Die Bildung von Hecken wird an Stellen, wo dies der Abbau zulässt, gefördert. An dafür vorgesehenen Stellen entwickelt sich wieder Wald (v.a. Birken, Weiden, Ahorn, etc.).

6.5. Bodenreserven

Anfallendes Material wird laufend an Böschungen rekultiviert. Im Bereich Rotebühl wurde 2023 temporär Oberboden für kurze Zeit zwischengelagert und später auf der Rekultivierungsfläche «Waldweid» (Koordinaten 2'623'550 / 1'166'763) verwertet. Gemäss Angaben des Steinbruchchefs sind zurzeit keine Bodenreserven vorhanden.

6.6. Künstliche Auffüllungen und chemische Belastungen

Auf der Parzelle Nr. 238 befindet sich ein Mast der Hochspannungsleitung, welche das Projektgebiet quert. Dort besteht ein konkreter Verdacht auf eine lokale Belastung mit Schwermetallen (Chrom, Zink, Kupfer) im Oberboden.

Die stärkste Belastung wird im Oberboden in der Nähe des Masten vermutet. Dieser bleibt allerdings stehen, sodass dort kein Abbau erfolgen wird. Die Ausbreitung der Chemischen Belastung ist aber nicht bekannt. Zu empfehlen ist die Entnahme von mehreren Linien- oder Flächenproben, welche im Labor auf die erwähnten Schwermetalle untersucht werden. Anhand der Untersuchungsergebnisse kann die Belastung eingegrenzt und die Verwertbarkeit des abgetragenen Bodens an der Grenze zum Abbauperimeter bestimmt werden.

Bei einer zu starken Belastung des Bodens muss situativ eine Nutzungseinschränkung geprüft oder eine Entsorgung in eine Deponie vorgenommen werden. Die Untersuchungen und allenfalls notwendige Entsorgung des Materials richten sich nach der VBBo [1] und der VVEA [3].

In den restlichen Bereichen des Perimeters besteht kein Verdacht auf eine Belastung des Bodens.

6.7. Invasive Neophyten

Auf den Weideflächen sind keine invasiven Neophyten vorhanden. An den anderen Stellen werden die unerwünschten Pflanzen bekämpft. Bei der Begehung am 29.06.2023 wurden keine Stellen mit grossen Beständen an Problempflanzen festgestellt.

7. Auswertung und Interpretation

7.1. Gründigkeit (pnG)

Die pflanzennutzbare Gründigkeit (pnG) variiert stark und liegt zwischen 18 cm (flachgründig; z.B. Regosol) bis 65 cm (mässig tiefgründig; z.B. Braunerde). Die mässig tiefgründigen Braunerden sind nur an Stellen vorhanden, bei welchen Bodenmaterial durch Hangprozesse im Laufe der Zeit akkumuliert wurde, also in Muldenlagen. Da im Projektperimeter überwiegend ziemlich flachgründig bis flachgründige Böden vorhanden sind, beträgt die pnG durchschnittlich weniger als 50 cm (ziemlich flachgründig).

7.2. Landwirtschaftliche Nutzungseignung (NEK)

In zehn Nutzungseignungsklassen (NEK, vgl. [9]) wird beschrieben, für welche Standorte und Böden sich welche Fruchtfolge bzw. Bewirtschaftung am besten eignet (z.B. uneingeschränkte Kulturwahl für Ackerbaukulturen). Aufgrund der Klimateignung (D5-D6, Futterbaug Gebiet, gemäss Klimateignungskarte für Landwirtschaft), und der ermittelten Gründigkeit lässt sich das

untersuchte Areal bestenfalls der NEK 5 zuordnen. Hänge mit einer Neigung ab 25% werden NEK 7 zugeteilt. Regosole mit einer pnG von < 30 cm befinden sich in NEK 9.

Tabelle 2: Zusammenfassung zur Beurteilung des Abbauperimeters UEO1 Nord (= bestehender Steinbruch)

Höhenlage	Hangneigung	Nutzung	Klimaeignungsklasse	Klima-Zone	FFF	pnG	NEK
660 – 800 m ü.M.	Meistens > 11.3° (>20%)	Weide / Futterbau (Nutzungsgebiet 3)	Dauergrünland, mit Einschränkungen	C5 – C6 (Übergang zu D5)	Nicht möglich in C5 – C6 und D5 – D6	Je nach Standort ca. 10 – 60 cm*)	6 – 9

* (> 50 nur in Mulden bzw. Dolinen oder an Hängen mit wenig Steinen und falls wenig Hangwasser vorhanden ist)

Tabelle 3: Zusammenfassung UEO1, Süd (= Erweiterung)

Höhenlage	Hangneigung	Nutzung	Klimaeignungsklasse	Klima-Zone	FFF	pnG	NEK
800 – 1000 m ü.M.	Meistens > 11.3° (>20%)	Weide / Futterbau (Nutzungsgebiet 4)	Dauergrünland, mit starken Einschränkungen	D5 – D6	Nicht möglich in D5 – D6	Je nach Standort ca. 10 – 60 cm*)	6 – 9

* (> 50 nur in Mulden bzw. Dolinen oder an Hängen mit wenig Steinen und falls wenig Hangwasser vorhanden ist)

7.3. Beurteilung hinsichtlich Fruchtfolge (FFF):

Im untersuchten Perimeter werden die Kriterien für Fruchtfolgeflächen (FFF) aufgrund von limitierenden Faktoren wie Höhenlage, Hangneigung, Zugänglichkeit und Gründigkeit nicht erfüllt. Es sind auch keine FFF inventarisiert (vgl. Kap. 5.3 und [11]).

7.4. Bodenkarte

Die bisher durchgeführten bodenkundlichen Erhebungen werden in einer Bodenkarte dargestellt (vgl. Anhang 1). Schätzungsweise auf einem Drittel des Erweiterungsperimeters Süd stehen Gips und Karbonatgestein (hauptsächlich Dolomit) in geringer Tiefe an. Auf diesen Felsoberflächen befindet sich meistens eine dünne Oberbodenschicht, welche als **Regosol** bezeichnet wird. In den übrigen Bereichen des Areals ist der Fels mit Moräne (MO), Hangschutt (HS) und Hanglehm (HL) überdeckt, worauf sich **Braunerden** entwickelt haben.

In der Klassifikation der Böden der Schweiz wird zwischen Karbonat- und Silikatfels unterschieden. Per Definition entsteht ein Rendzina-Boden (AC-Boden) auf Karbonatgestein. Im Kartiergebiet besteht der Felsuntergrund vorwiegend aus Gips, der nur vereinzelt karbonathaltige Lagen enthält, sodass die Böden nicht als Rendzinen angesprochen werden. Hier könnte der Begriff

«**Gips-Rendzina**» noch diskutiert werden. Im vorliegenden Bericht werden die Böden als «Regosol», angesprochen.

Die erwähnten Braunerden liegen auf Moränen und Hangschutt. Im Südwesten finden sich Böden, die durch Staunässe beeinflusst oder sogar geprägt sind (Braunerde-Pseudogley). In der nachfolgenden Tabelle 3 sind die im Projektgebiet vorhandenen Böden aufgelistet. Die letzte Spalte zeigt, in welchen Bodenprofilen die entsprechenden Böden angetroffen worden sind. Die Lage der Profile ist dem Anhang 1 zu entnehmen.

Tabelle 4: Bodenansprachen

Bodentypen	Abkürzung / Code	Kurzbeschreibung	Profil Nr.
Regosol («Gips-Rendzina»)	O / 1322	An Geländekanten und Kuppen, Bodendecke aus Oberboden auf Felsoberflächen; ohne Unterboden; karbonathaltig	7, 11, 15
Humus-Mischgesteinsböden	H / 1223	Im Waldbereich; Bodendecke aus Oberboden mit viel Kies, über Lockergestein, ohne Unterboden; teilweise ohne Karbonat	14
Kalk-Braunerde	K / 1353	In Hanglagen mit starkem Gefälle; Karbonat im ganzen Bodenprofil vorhanden	17
Braunerde	E / 1352	Im Wald und auf Weiden; Untergrund aus Moräne oder Hanglehm, ohne Karbonat bzw. Karbonat in den Untergrund ausgewaschen	1, 5, 6, 13, 23
Braunerde-Pseudogley	Y / 4356	Auf den Weiden, durch Staunässe geprägt	2, 3, 4, 8, 9, 13, 16, 18, 19
Braunerde-Gley	V / 6352	Auf den Weiden, durch Hangwasser geprägt	20, 21
Buntgley	W / 6376	Sehr lokal permanent vernässte Stellen starke Fleckung («bunt»)	22
Rekultivierte Böden	X	sehr flachgründig, gut strukturierter Oberboden auf steinig-kiesiger AC-Schicht	

8. Konzept für die Bauphase

8.1. Angaben zum Bauprojekt

Der im Projektperimeter vorhandene Boden wird durch den Abtrag, die allfällige Zwischenlagerung und den Wiederauftrag (Rekultivierung) beansprucht. Im Endzustand ist der gesamte Deponeperimeter rekultiviert. Es werden Waldflächen und Kulturlandflächen erstellt.

Auf den Kulturlandflächen werden Oberboden (A) und Unterboden (B) separiert und nach Möglichkeit direkt auf eine vorbereitete Rekultivierungsfläche umgelagert und rekultiviert. Das Projekt sieht vor, dass vor jeder Aushubetappe soweit möglich im tiefer gelegenen nördlichen Bereich

des Gipsbruchs eine Rohplanie erstellt wird. Dadurch kann der Bodenaushub direkt auf eine vorbereitete Rekultivierungsfläche umgelagert und rekultiviert werden. Nur in Ausnahmefällen sollen Bodendepots erstellt werden.

Der Abbau und die anschliessende Wiederauffüllung und Renaturierung erfolgen phasenweise entsprechend dem Auffüllkonzept der UeO «Erweiterung Süd mit Sohlenabsenkung Nord». Nach beendeter Wiederauffüllung wird die entsprechende Auffülletappe rekultiviert.

8.2. Rekultivierungsziel

8.2.1. Allgemein

Grundsätzlich soll der Ausgangszustand, welcher in den Kapiteln 5 und 6 beschrieben wird, wiederhergestellt werden. Die Rekultivierungsziele werden über den korrekten Einbau der Bodenschichten unter Einhaltung der definierten Schichtstärken in gesetztem Zustand vorgegeben. Schematische Prinzipskizzen befinden sich in den Anhängen 8 und 9. Anhand der pflanzennutzbaren Gründigkeit (pnG) kann die Zielvorgabe durch den Bodenspezialisten geprüft werden.

8.2.2. Zielvorgaben

Der UeO-Perimeter befindet sich im Übergangsberiech zwischen den Klimazonen C5-6 (Dauergrünland, mit Einschränkungen) bis D6 (Dauergrünland, mit starken Einschränkungen). Im Bereich des Gipsbruchs ist eine Zuordnung zu NEK 5 (tiefgründige Böden; < 25% Gefälle, wenig Nässe) nur an lokalen Stellen möglich. Das Kulturland kann so den Nutzungseignungsklassen NEK 6 bis NEK 10 zugeordnet werden. Als realistisches Ziel gilt NEK 6.

Die Rekultivierungsziele für die einzelnen Landschaftselemente sind differenziert zu betrachten und gelten wie folgt für

- Kulturland (Tabelle 5)
- Stufenrekultivierung (Tabelle 6)
- Böschungen und Buschwerk (Tabelle 7)
- Magerwiesen (Tabelle 8)
- Wald (Tabelle 9)

Tabelle 5: Rekultivierungsziel Kulturland (extensives Weideland, Futterbau)

Hangneigung		Oberboden (A)	Unterboden (B)	PNG	Klimazone C6: NEK	Bemerkung
		[m]	[m]	[cm]		
0 – 25 %	0 – 14°	0.25	0.40	30 - 50	6	
25 – 35%	14 – 19°	0.20	0.20	30 - 50	7	
> 35 %	➤ 19°	0.20*	0.20*	20 - 30	7 oder 9	
* Bei der Ausführung situativ zu entscheiden in Absprache mit der Bodenkundlichen Baubegleitung						

Tabelle 6: Rekultivierungsziel Stufenrekultivierung

Hangneigung		Oberboden (A)	Unterboden (B)	PNG	Klimazone C6: NEK	Bemerkung
		[m]	[m]	[cm]		
variabel		0.1	0.2	(20 -30) Richtgrösse	-	Statt Unterboden kann lehmiger Sand verwendet werden

Tabelle 7: Rekultivierungsziel Böschung und Buschwerk

Hangneigung		Oberboden (A)	Unterboden (B)	PNG	Klimazone C6: NEK	Bemerkung
		[m]	[m]	[cm]		
variabel		0.1	0.2	(20 - 30) Richtgrösse	-	

Tabelle 8: Rekultivierungsziel Magerwiese / Trockenwiese

Hangneigung		Oberboden (A)	Unterboden (B)	PNG	Klimazone C6: NEK	Bemerkung
		[m]	[m]	[cm]		
variabel		0.1	0.3	(20 -30) Richtgrösse	-	

Im **Wald** gilt als Zielvorgabe ein 70 cm mächtiger Boden (vgl. Anhang 9 und Tabelle 9), sodass der Ausgangszustand (20 cm Wald-Oberboden und 50 cm Wald-Unterboden) wiederhergestellt wird. Als Rohplanie wird Aushubmaterial (C) locker aufgetragen, damit den Bäumen ein durchwurzelbarer Raum von 100 cm zur Verfügung steht. Die organische Auflage entwickelt sich im Laufe der Zeit von selber wieder.

Tabelle 9: Rekultivierungsziel im Wald

Hangneigung		Wald-Oberboden (A)	Wald-Unterboden (B)	Ausgleichsschicht, Drainage	pnG	Durchwurzelbarer Bereich
		[m]	[m]	[m]	[cm]	[cm]
0 – 40 %	0 – 22°	0.20	0.50	0.30	50	mind. 100
> 40 %	> 22°	0.20*	0.20*	0 - 0.30	< 50	< 100

In **Hanglage** ab einer Neigung von 22° ($\triangleq$ 40 %) muss die Mächtigkeit der Bodenschichten sowohl im Kulturland als auch im Wald aus bodenmechanischen Gründen angepasst werden, um ein Abrutschen der Schichten und eine Verfrachtung durch Erosion zu vermeiden. Als Richtwert gelten 20 cm Oberboden und 20 cm Unterboden (gesetzt) sodass eine Gründigkeit von ca. 20 – 30 cm erreicht wird. Das Material muss einen genügenden Kiesanteil und einen nicht zu hohen Feinanteil aufweisen.

Stark- bzw. Steilhänge sind höchstens für eine Beweidung mit Kleinvieh geeignet. Bewährt hat sich eine Beweidung mit Schafen, die das Gras niederhalten und das Wachstum der Krautschicht fördern. Der Boden wird geschont und eine Erosion wird verhindert. Ein Grasschnitt ist aufgrund der Steilheit nur stellenweise möglich und sehr aufwändig.

8.3. Massenbilanz

Die Boden- bzw. Massenbilanz fällt insgesamt negativ aus, da bisher nur wenige Rückstellungen gemacht wurden. Aufgrund der Umlagerung des Bodenmaterials in den nördlichen Abbauperimeter im bereits bestehenden Gipsbruch muss für die Rekultivierung der letzten Etappen in ca. 50 Jahren verwertbarer Boden von externen Bauprojekten mit Bodenüberschuss zugeführt werden. Gemäss Bilanz in Anhang 7, sind dies etwa 16'300 m³ Oberboden und 39'000 m³ Unterboden.

Die Bilanz beim Waldboden ist ungefähr ausgeglichen. bzw. fällt mit einem verhältnismässig geringen Überschuss von ca. 4'800 m³ leicht positiv aus. Zu beachten sind die Angaben zum Umgang mit Waldboden in Kapitel 9.1.

9. Technische Angaben zum Umgang mit Boden

9.1. Allgemein

Boden ist eine nicht erneuerbare Ressource. Die Nachfrage nach verwertbarem Bodenmaterial ist in den letzten Jahren stark gestiegen, sodass es immer schwieriger wird, geeigneten Boden für die Rekultivierung zu finden. Der im Projektperimeter vorhandene Boden muss sorgfältig behandelt werden, damit keine Verluste entstehen.

Insbesondere gilt es zu beachten, dass Waldboden erhalten bleiben muss. Im Sinne des Waldgesetzes und der Rodungsbewilligung darf er nicht zweckentfremdet werden. Eine Verwertung für Kulturland ist aus Sicht der Abteilung Walderhaltung (Amt für Wald und Naturgefahren) somit nicht zulässig. Eine Verwertung bei der Stufenrekultivierung wird aber begrüsst, da dort im Laufe der Zeit Sträucher und Feldgehölze wachsen, wodurch der Waldboden erhalten bleibt.

Für eine erfolgreiche Rekultivierung gelten die folgenden Grundsätze:

1. Der anfallende Boden wird nach Möglichkeit an einer geeigneten Stelle direkt rekultiviert.
2. Seitlich des Aushubperimeters können Bodenzwischenlager erstellt werden, wenn eine direkte Rekultivierung nicht möglich ist (in Absprache mit der bodenkundlichen Baubegleitung).
3. Die verwertbaren Bodenschichten werden mit einem Raupenbagger abgetragen, innerhalb des Projektperimeters zwischengelagert und für die spätere Rekultivierung vollständig verwendet. Bei der Bearbeitung von Ober- und Unterboden werden Bagger eingesetzt. Es dürfen keine Bulldozer (oder ähnlich) eingesetzt werden.
4. Die Bodenzwischenlager werden direkt auf dem gewachsenen Boden oder auf rekultivierten Flächen mit stabilem Bodengefüge angelegt.
5. Überschüssiger Waldboden kann in Absprache mit der Abteilung Walderhaltung Region Alpen (Amt für Wald und Naturgefahren) auf nahe gelegenen, externen Baustellen mit Bedarf an Waldboden verwertet werden. Die eingesetzte BBB protokolliert Menge und Verwertungs-ort. Die Weiterverwertung muss vom Abnehmer des Bodens bestätigt werden.

9.2. Stand der Technik

Bei den Bauarbeiten sind hinsichtlich des Bodenschutzes und hinsichtlich einer erfolgreichen Rekultivierung Bodenschutzmassnahmen zu treffen, welche sich nach dem aktuellen Stand der Technik richten. Zurzeit sind dies unter anderem die Rekultivierungsrichtlinie (FSKB) [9] sowie «Boden und Bauen (Stand der Technik und Praktiken)» vom Bundesamt für Umwelt, 2015 [6]. Die entsprechenden Massnahmen sind im Rahmen der einzelnen Bauetappen zusammen mit der bodenkundlichen Baubegleitung im Detail zu definieren. Dadurch kann das Vorgehen den sich verändernden Gegebenheiten angepasst werden.

9.3. Bodenschutzmassnahmen während der Bauphase

9.3.1. Allgemein

Nachfolgend sind die aus heutiger Sicht wichtigsten Massnahmen im Sinne einer Checkliste aufgeführt. Die Empfehlungen richten sich nach den besonderen Gegebenheiten (Struktur, Wasserhaushalt, Empfindlichkeit etc.) im Bereich des Gipsbruchs in Krattigen. Die eingesetzte BBB und die Maschinisten setzen die vorgeschlagenen Massnahmen sinngemäss um, sodass der Boden ohne Verluste verwertet werden kann.

9.3.2. Vor den Bauarbeiten

- Der Bewirtschafter wird frühzeitig informiert, damit er die Beweidung und allenfalls den Grasschnitt frühzeitig planen kann.
- Vor jeder Aushubetappe wird der Bodenspezialist durch den Maschinisten oder den Steinbruchchef informiert.
- Ober- und Unterboden müssen beim Aushub triagiert und separat voneinander gelagert werden. Der BBB zeigt dem Maschinisten die Horizont- bzw. Schichtgrenzen. Dadurch kann das Schichtmodell verifiziert werden. Allfälligen lokale Veränderungen des Schichtverlaufes kann Rechnung getragen werden (z.B. falls unerwartet viel Unterboden zum Vorschein kommt oder gar kein verwertbarer Unterboden vorhanden ist)
- Wo verlangt, muss der archäologische Dienst rechtzeitig vor dem Aushub der Bodenschichten informiert werden.

9.3.3. Während den Bauarbeiten

- Arbeiten mit Boden werden nur bei genügend trockenen Bedingungen ausgeführt. Die regionale Saugspannung (Bodenfeuchte) kann unter <https://www.bodenmessnetz.ch/> eingesehen werden.
- Die Arbeiten werden rechtzeitig der BBB und dem archäologischen Dienst gemeldet.
- Um die Struktur und das Gefüge des Bodens zu schonen, soll dieser nicht mehrfach umgelagert werden.
- Der Oberboden ist normal setzungsempfindlich, es gilt die übliche Sorgfalt. Die Böden werden nur mit Raupenbagger befahren und bearbeitet.
- Als Bodenschutzmassnahmen sind Kiespisten und Baggermatratzen zu empfehlen, wenn der Bagger mehrfach hin und her fahren muss und dabei nicht auf dem Untergrund (Horizont C) stehen kann.
- Der Einsatz von Radfahrzeugen ist nur auf dem C-Horizont, auf Baupisten oder auf dem Felsen erlaubt. Ein Befahren des Bodens mit Pneu-Fahrzeugen (LKW, Dumper etc.) ist nicht gestattet.
- Ausgehobener Boden soll möglichst rasch auf vorbereiteten Flächen innerhalb des Deponeperimeters rekultiviert werden.

9.3.4. Bodenzwischenlager (temporär)

- Ober- und Unterboden müssen getrennt zwischengelagert werden.
- Die temporären Zwischendepots sind so anzulegen, dass das Material nicht mehrfach umgelagert werden muss.
- Die Ober- und Unterbodenzwischenlager werden direkt auf dem gewachsenen Oberboden (Grasnarbe) angelegt. Alternativ und in Absprache mit der BBB kann eine drainierte Fläche (nicht Unterboden) gewählt werden. Zur Feinerschliessung der Depotflächen für die Transportfahrzeuge sind lastverteilende Massnahmen (z.B. Kiespisten oder Schwerlastplatten) nötig, welche direkt auf dem gewachsenen Boden erstellt werden können.

- Die Bodenzwischenlager müssen locker geschüttet werden und werden nur leicht mit der Baggerschaufel abgezogen aber nicht angepresst. Das Zufließen von Wasser in den Depotkörper ist mit geeigneten Massnahmen zu verhindern (siehe FSKB-Rekultivierungsrichtlinie Kap. 7.3).
- Der Boden enthält weniger als 30 % Ton. Allerdings ist verhältnismässig viel Schluff (Silt) enthalten und ein stützendes Bodenskelett (Kies und Steine) fehlt. Zu empfehlen ist eine Depothöhe von **2 m für Oberboden** und **3.5 m für Unterboden** in gesetztem Zustand.
- Die Bodenzwischenlager sind so rasch wie möglich mit einer geeigneten, vorzugsweise tiefwurzelnden mehrjährigen Grasmischungen anzusäen und anschliessend regelmässig zu pflegen (Grasschnitt mit Mäher). Ein Weidegang mit Rindern ist nicht zulässig. Weidegang mit Schafen oder Ziegen ist in Absprache mit der zuständigen Behörde und der Fachperson Boden abzusprechen (FSKB, Kap. 8.2)

10. Rekultivierung

10.1. Vorgehen

Die Rekultivierung der Flächen erfolgt im mehreren Kleinetappen. Der anfallende Boden wird nach Möglichkeit direkt verwertet, d.h. umgelagert und an einer anderen Stelle im Deponieperimeter rekultiviert. Falls nötig wird das Bodenmaterial temporär seitlich an Haufen zwischengelagert und zu einem späteren Zeitpunkt zum Verwertungsort transportiert und aufgetragen.

Beim Anlegen der Schichten bei der Rekultivierung ist eine streifenweise Arbeitsweise vorzusehen. Dabei wird jeweils unter Ausnutzung des Baggerschwenkbereiches zuerst der Unterboden und anschliessend der Oberboden aufgetragen, so dass der Bagger auf der Rohplanie (C) steht und nicht über den Unterboden (B) fahren muss. Frisch rekultivierte Böden sind extrem setzungsempfindlich. Die frisch angelegten Flächen dürfen während mindestens 2 Jahren nicht befahren werden.

Nach dem Anlegen der Schichten muss der Boden so rasch wie möglich mit einer geeigneten, vorzugsweise tiefwurzelnden und mehrjährigen Grasmischung angesät und anschliessend regelmässig gepflegt werden (Grasschnitt mit leichtem Mäher). Die Saatmischung wird in Absprache mit dem Bewirtschafter gewählt. Das Schnittgut muss 3-5 Tage getrocknet werden, damit die Samen in der Samenhülle noch reifen und ausfallen können. Nach dieser Zeit kann das Heu zusammengenommen werden.

10.2. Abnahmen

Die Abnahme der rekultivierten Flächen erfolgt durch den BBB zusammen mit der Bewilligungnehmerin oder deren Vertretung (Grubenchef), dem Bewirtschafter und/oder Eigentümer der Parzelle. Die Schlussabnahmen erfolgen erst nach Beendigung der Folgebewirtschaftungszeit, frühestens nach drei Jahren durch die BBB, wenn sich die Bodenschichten gesetzt haben und der Boden wieder gut durchwurzelt und strukturiert ist. Das Schlussabnahmeprotokoll inkl. Fotos ist der Fachstelle Boden zeitnah zuzustellen. Die Fachstelle Boden wird zu den Schlussabnahmen eingeladen

Gemäss Informationsschreiben der Bodenfachstelle vom 20.04.2023 wird folgendes Vorgehen verlangt:

- Die Bodenabnahme nach der Folgebewirtschaftung hat generell mit Bodenprofilen zu erfolgen. Eine Oberflächenbeurteilung reicht nicht aus.
- Es sind vorgängig, an vom BBB gewählten repräsentativen Standorten, Bodenprofile zu erstellen.
- Die Profile haben bis zur Rohplanie zu erfolgen.
- Die Profile sind bodenkundlich aufzunehmen. Die Bodenstruktur und die Durchwurzelungstiefe müssen auf den Profilen erkennbar sein.
- Bei Bedarf werden zusätzliche Referenzprofile während der Abnahme erstellt.
- Bei der Abnahme von Rekultivierungen von Kiesabbaustellen ist das Abnahmeprotokoll der Fachstelle Boden oder des FSKB (Kiesverband) zu verwenden.

11. Folgebewirtschaftung

Gemäss Merkblatt Folgebewirtschaftung rekultivierter Flächen (Bestandteil der FSK-Rekultivierungsrichtlinien „Kulturland und Kiesabbau“; FSKB-Schweiz 2021) ist erst ab dem 4. Jahr wieder ein Weidegang zulässig. Weidegang mit Schafen oder Ziegen ist allenfalls ab dem 3. Jahr in Absprache mit der zuständigen Behörde und der Fachperson Boden möglich.

Die Flächen können als Wiesen oder Extensivwiesen zur Produktion von Dürrfutter oder Anweilsilage genutzt werden, sofern dies die Hangneigung zulässt.

Eine Aufnahme im Inventar der Fruchtfolgeflächen ist aufgrund der Höhenlage, der Gründigkeit und der meist steilen Hänge nicht möglich.

Die Eigentümer sind mit dem Abbau einverstanden und haben Verträge mit der Bauherrschaft abgeschlossen. Die vertraglichen Vereinbarungen für Ertragsausfall gelten in der Regel bis 5 Jahre nach Ende der Rekultivierung.

12. Dokumentation

Die Arbeitsschritte werden durch den Deponiebetreiber und die Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) dokumentiert. Etappenweise wird das Bodenmanagement bzw. die Bodenbilanz nachgeführt.

13. Zeitplan

Der Betrieb von Abbau und Deponie ist für den Zeitraum zwischen 2025 und 2050 vorgesehen. Die Bodenschichten werden in mehreren Teiletappen ausgehoben, zwischengelagert oder direkt umgelagert und rekultiviert.

14. Organisation

Die Verantwortung für die Durchführung der Bodenschutzmassnahmen liegt bei der Bauherrschaft. Die eingesetzte BBB unterstützt den Bauherrn und den Grubenchef bei den Arbeiten mit Boden und klärt technische Fragen mit der Bodenfachstelle. Die Gemeinden sind Kontrollbehörde bezüglich des Bodenschutzes.

15. Schlussbemerkung

Sämtliche Akteure auf der Baustelle sind gesetzlich dazu verpflichtet, den Boden zu schützen, bzw. unnötige Schäden am Boden zu vermeiden. Durch den sorgfältigen Umgang mit Boden kann Deponievolumen eingespart und unnötige Aufwände (mehrfaches Umlagern von Material, Transport, Entsorgung, etc.) vermieden werden.

Der vorliegende Bericht wird der der Fachstelle Boden des Amtes für Landwirtschaft und Natur (LANAT) zur Stellungnahme unterbreitet.

KELLERHALS + HAEFELI AG



S. Kissling



Dr. D. Böhi

Sachbearbeiter: Simon R. Kissling, MSc Geologe, Bodenkundlicher Baubegleiter BBB BGS

Bern,
SK/rj

23. Mai 2025
8527.3B250523

Anhang 1

Bodenkarte (UEO 1) Situation 1 : 5'000

Anhang 2

Aufnahmeprotokolle (Bodenprofile, Fotos)

[illegible][illegible]

ingestione (in: *Medio Oriente. Lingua e cultura*, pp. 23-39, Roma, Carocci, 2006).

Auswertung: Prof. Petermann, Bildungswissenschaften und Pädagogik, C-4-Kosten-Zustuf. © 2015



11

Situation		Topographie / Geologie		Titeldaten													
				Daten-schlüssel	Projek-t-Nr.	Profil-art	Podologe	Datum	Profil-bezeichnung								
				1	2	3	4	5	6	7							
				1	9527	HS	SK	2010/12									
				Polit. Gem. Kanton Krattigen					Gem. Nr. 566								
				Ort Chalbristall													
				Blatt-Nr. 1:25'000	Koordinaten		13	623	372	166	607						
				Kartierungs-code LER5V													
Bemerkungen		Bodenbezeichnung															
Profil-Nr 11 → ähnlich Argand, wenn sauer zu sein. Gips + Boden liegt PNG 5+5+11 = 25		Rendzina bz. Gips-Rendzina		Bodentyp	16	R											
		Ko. 8		Untertyp	V												
		schwach skeletthaltig / stark skelet.		Skelettfach	15	4	9										
		Schluff / lehmiger Sand		Feinerdekorung	113												
		normal durchlässig		Wasserhaushaltsgruppe	e												
		flachgründig		Pflanzennutzbare Grundtiefe	25	cm	5										
				Neigung	25	50	%	Geländeform	V								
Profilskizze																	
27	28	29/30		31/32	33/34	35/36	37/38	39/40	41	42/43	44/45	46/47	48 - 55	56			
Horizont		Profilskizze		Gefüge		Ton		Schluff		Sand		Kies		Steine			
Nr.	Tiefe	Bezeichnung		organ. Sub. %		%		%		%		Kies (0.2-5) Vol. %		Steine (>5cm) Vol. %			
1	5	A _h		15		2		83		15		5		0		0	
2	10	A _h		10		5		70		25		5		5		3	
3	20	B _c		2		10		30		60		20		10		4	
	30	C		21		10		10		20		20		5			
	40																
	50																
	60																
	70																
	80																
	90																
	100																
	120																
	140																
	160																
	180																
	200																
Standort																	
Höhe ü. M.		Exposition		Klima-situationszone		Vegetation aktuell		Ausgangs-materiale		Landsch-elemen-t		Nutzungs-nutriet		Bewertung / Eignung			
58		59		60		61		62/63		64		65		73			
														74			
														75			
														76			
Nutzungsbeschränkungen / Meliorationen																	
Krumenzustand		Limierungen		Nutzungsbeschränkung		Meliorationen		Düngereinsatz									
66		67		68		festgestellte		empfohlene		fest		flüssig		72			
						69		70		71							
Wald																	
Humus-form		Bestand		Baumhöhe, m		Vorrat, m³/ha		Alter, J		Gesell-schaft		Geeignete Baumarten		Prod.-fähigkeit			
100		101		102		103		104		105		106		107			
														108			
														109			
														110			
														111			



Situation		Topographie / Geologie		Titeldaten										
Daten-schlüssel	Projekt-Nr.	Profil-art	Pedologe	Datum	Profil-bezeichnung									
1	2	3	4	5	6	7								
1	8524	1A	OK	12.10.2004										
Polit.Gem. Kanton		Kanton		Gem. Nr.		566								
Ort		Flurname		Ort		Flurname								
2		Blatt-Nr. 1:25'000		Koordinaten		223 238 166 1635								
Kartierungs-code		WC 25V		Kartierungs-code		WC 25V								
Bemerkungen		Bodenbezeichnung		Bodentyp		10 B 1352								
Profil Nr. 12		Braunerde		Untertyp		KE								
→ in der Nähe Umgebung: Dürren - Regosol		teilw. Entkarbonatisiert		Skeletgehalt		15 0 8								
PNG 1/10/2004		Sandig / schluffig / steinig		Feinerdekorung		21 10 12								
		Sandiger Schluff / (planktonischer Schluff)		Wasserhaushaltsgruppe /		C								
		normal durchlässig		Pflanzennutzbare Gründigkeit		7 cm 3								
		mäßig kalkig (in der Tiefe)		Neigung		21 50 %		Geländeform V						
Profilskizze														
27	28	29/30	31/32	33/34	35/36	37/38	39/40	41 (43) 42	44/45	46/47	48 - 55	56		
Nr.	Tiefe	Bezeichnung	Profilskizze	Gefüge	organ. Sub. %	Ton %	Schluff %	Sand %	Kies (0.2-5) Vol. %	Steine (>5cm) Vol. %	Kalk CaCO ₃ %	pH CaCl ₂	Farbe (Munsell)	Proben Bemerkungen
1	0	Ah	10/10	kr	5	2	18	30	1	1	0		hell	
2	10	Ab	0/10	kr	4	8	72	20	2	1	0		hell	
3	20	B	0/10	kr	2	10	83	10	10	5	4		hell	
4	30	BC	0/10	kr	10	20	60	20	25	5	5		hell	
5	40	C	0/10	kr	10	25	50	25	25	10	5		hell	
6	50													
7	60													
8	70													
9	80													
10	90													
11	100													
12	110													
13	120													
14	130													
15	140													
16	150													
17	160													
18	170													
19	180													
Standort										Bewertung / Eignung				
Höhe ü. M.	Exposition	Klima	Vegetation	Ausgangs-	Landsch.	Nutzungs-	Stufe	Boden-	Eignung	Eignungs-				
58	59	60	61	62/63	64	65	73	74	75	76				
922			VIA	Wald										
Nutzungsbeschränkungen / Meliorationen														
Krumenzustand	Limitierungen	Nutzungsbeschränkung	Meliorationen	Düngereinsatz										
66	67	68	festgestellte	empfohlene	fest	flüssig								
			69	70	71	72								
Wald														
Humus-	Bestand	Baumhöhe, m	Vorrat, m³/ha	Alter, J	Gesell-	Geeignete Baumarten	Prod.-fähigkeit							
form		gem. / gesch.	gem. / gesch.	gem. / gesch.	schaft		Stufe / Punkte							
100	101	102 103	104 105	106 107	108	109	110 111							

Situation		Topographie / Geologie		Titeldaten										
Daten-schlüssel	Projekt-Nr.	Profil-art	Pedologe	Datum	Profil-bezeichnung									
1	2	3	4	5	6	7								
1	8524	1A	OK	12.10.2004										
Polit.Gem. Kanton		Kanton		Gem. Nr.		566								
Ort		Flurname		Ort		Flurname								
2		Blatt-Nr. 1:25'000		Koordinaten		223 415 166 173								
Kartierungs-code		We R 5V		Kartierungs-code		We R 5V								
Bemerkungen		Bodenbezeichnung		Bodentyp		10 R 1332								
Profil Nr. 15		Braunerde / Gips-Entkarbonatisiert		Untertyp		KR								
→ in der Nähe Umgebung: Dürren - Regosol		teilw. Entkarbonatisiert		Skeletgehalt		15 0 1								
PNG 1/10/2004		Sandig / schluffig / steinig		Feinerdekorung		21 10 2								
		Sandiger Schluff / (planktonischer Schluff)		Wasserhaushaltsgruppe /		C								
		normal durchlässig		Pflanzennutzbare Gründigkeit		7 cm 5								
		mäßig kalkig (in der Tiefe)		Neigung		21 50 %		Geländeform V						
Profilskizze														
27	28	29/30	31/32	33/34	35/36	37/38	39/40	41 (43) 42	44/45	46/47	48 - 55	56		
Nr.	Tiefe	Bezeichnung	Profilskizze	Gefüge	organ. Sub. %	Ton %	Schluff %	Sand %	Kies (0.2-5) Vol. %	Steine (>5cm) Vol. %	Kalk CaCO ₃ %	pH CaCl ₂	Farbe (Munsell)	Proben Bemerkungen
1	0	Ah	10/10	kr	5	2	70	25	0	0	5		hell	
2	10	Ab	0/10	kr	4	8	72	20	2	1	0		hell	
3	20	B	0/10	kr	2	10	83	10	10	5	4		hell	
4	30	BC	0/10	kr	10	20	60	20	25	5	5		hell	
5	40	C	0/10	kr	10	25	50	25	25	10	5		hell	
6	50													
7	60													
8	70													
9	80													
10	90													
11	100													
12	110													
13	120													
14	130													
15	140													
16	150													
17	160													
18	170													
19	180													
Standort										Bewertung / Eignung				
Höhe ü. M.	Exposition	Klima	Vegetation	Ausgangs-	Landsch.	Nutzungs-	Stufe	Boden-	Eignung	Eignungs-				
58	59	60	61	62/63	64	65	73	74	75	76				
1040			VIA	Wald										
Nutzungsbeschränkungen / Meliorationen														
Krumenzustand	Limitierungen	Nutzungsbeschränkung	Meliorationen	Düngereinsatz										
66	67	68	festgestellte	empfohlene	fest	flüssig								
			69	70	71	72								
Wald														
Humus-	Bestand	Baumhöhe, m	Vorrat, m³/ha	Alter, J	Gesell-	Geeignete Baumarten	Prod.-fähigkeit							
form		gem. / gesch.	gem. / gesch.	gem. / gesch.	schaft		Stufe / Punkte							
100	101	102 103	104 105	106 107	108	109	110 111							

12

Situation		Topographie / Geologie		Titeldaten										
	SW	Daten-schlüssel	Projekt-Nr.	Profil-art	Pedologie	Datum	Profil-bezeichnung							
		2	3	4	5	6	7							
		3527	0	SK	20.10.2020									
		Polit. Gern. Kanton: <u>Kanton</u> Gem. Nr.: <u>566</u>												
Ort / Flurname: <u>Walden / Buchwald</u>		11												
Blatt-Nr. 1:25'000		Koordinaten		13.511 470 166 612		14								
Kartierungs-code: <u>WCE3n</u>		15												
Bemerkungen		Bodenbezeichnung												
Prof. Nr. 13		Sande, braune		Bodentyp		16		F 135-1		17				
		Querschnitt		Untertyp		T1				18				
		Einheitlich / Steinreich		Skelettgehalt		1		3 7		20				
		Sand. Saure / feiner Schluff		Feinerdekörnung		2		10 12		22				
		Normal durchlässig		Wasserhaushaltsgruppe /				C		23				
		mäßig tiefgründig		Pflanzennutzbare Grundigkeit		80 cm		3		24				
				Neigung		21		25 %		Gelandeform: <u>N</u>		25		
Profilskizze														
27	28	29/30	31/32		33/34	35/36	37/38	39/40	41 (43)	42	44/45	46/47	48 - 55	56
Nr.	Tiefe	Bezeichnung	Gefüge		Fein-Sub. %	Ton %	Schluff %	Sand %	Kies (D. 2-5) Vol. %	Steine (>5cm) Vol. %	Kalk CaCO ₃ %	pH CaCl ₂	Farbe (Munsell)	Proben-Bemerkungen
1	5	D	X-C2											
1	10	A ₁	Kf		6	1	19	30	5	5	0		gelb	
1	20	A ₂	Kf		3	5	15	30	10	10	0		gelb	
2	45	B	Kf		1	25	70	5	20	10	0		braun	
2	70	BC	Kf		1	30	60	10	10	20	0		braun	
2	80	C	Kf		1	40	55	5	20	30	(1)		braun	
Profilhöhe: 57														
Standort														
Höhe ü. M.		Exposition	Klima- einigungszone	Vegetation aktuell	Ausgangs- material	Landsch. element	Nutzungs- gebiet	Bewertung / Eignung						
58		59	60	61	62/63	64	65	Stufe	Boden- punktzahl	Eignung	Eignungs- klasse			
P75				W	M			73	74	75	76			
Nutzungsbeschränkungen / Meliorationen														
Krumenzustand		Limitierungen		Nutzungsbeschränkung		Meliorationen		Düngereinsatz						
66		67		68		festgestellte		empfohlene		fest		flüssig		
						69		70		71		72		
Wald														
Humus- form	Bestand	Baumhöhe, m gem. / gesch.	Vorrat, m ³ /ha gem. / gesch.	Alter, J gem. / gesch.	Gesell- schaft	Geeignete Baumarten			Prod.-fähigkeit Stufe / Punkte					
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109			110 111		



14

Situation		Topographie / Geologie		Titeldaten										
Chabernall Wald Wald Wald ↑ N	E Wald W Wald Wald Wald	Daten- schlüssel	Projekt- Nr.	Profil- art	Pedologie	Datum	Profil- bezeichnung							
		127	13	4	5	6	7							
		10.10.2015												
10.10.2015 Ort Chabernall / Ulm, Vörschl		Blatt-Nr. 1:25'000		Koordinaten 13 162 207 166 257										
15.10.2015 Kartierungs- code W405 v														
Bemerkungen		Bodenbezeichnung												
Aufschluss Nr. 14 2 T mit Borsäure auch Lössschicht, wo 411 stark über- schenkt		Bodentyp 16 O 1322 Unterart Skelettgehalt 18 0 1 Feinerdekorung 21 10 2 Wasserhaushaltsgruppe I Pflanzennutzbare Grundigkeit 35 cm 9 Neigung 25 50 % Geländeform V												
Profilskizze														
27	28	29/30		31/32	33/34	35/36	37/38	39/40	41 (43)	42	44/45	46/47	48-55	56
Nr.	Tiefe	Bezeichnung	Profilskizze	Gefüge	2-3% Sub.	Ton %	Schluff %	Sand %	Kies (0.2-5) Vol. %	Steine (>5cm) Vol. %	Kalk CaCO ₃ %	pH CaCl ₂	Farbe (Munsell)	Proben Bemerkungen
-9	0h	D												
	10	1h		Kr	10	2	60	38	0	0	5			dunkelbraun
20	20													
20	30			EK	15		17	83	5	5	5			dunkelbraun bis hellbraun
31	40													
	50			EK	2	5	45	50	30	5	5			gelbbraun
65	60													
	70													
	80													
	90													
	100													
	120													
	140													
	160													
	180													
Standort														
Fläche in M.	Exposition	Klima- situation	Vegetation art	Ausgangs- material	Landsch. element	Nutzungs- gebiet	Stufe	Boden- punktzahl	Eignung	Eignungs- klasse				
58	59	60	61	62/63	64	65	73	74	75	76				
1052			11/11	6/11										
Nutzungsbeschränkungen / Meliorationen														
Krumenzustand	Limitierungen	Nutzungsbeschränkung	Meliorationen	Düngereinsatz										
66	67	68	festgestellte	empfohlene	fest	flüssig								
			69	70	71	72								
Wald														
Humus- form	Bestand	Baumhöhe, m gem. gesch.	Vorrat m³/ha gem. gesch.	Alter, J gem. gesch.	Gesell- schaft	Geeignete Baumarten	Prod.-fähigkeit Stufe Punkte							
100	101	102 103	104 105	106 107	108	109	110	111						



16

Situation		Topographie / Geologie		Titeldaten																																																																																																																				
		Daten- schlüssel	Projek- Nr.	Profil- art	Pedologe	Datum	Profil- bezeichnung																																																																																																																	
		8527	P	SK			6	7																																																																																																																
		Polit. Gem. Kanton						Gem. Nr.																																																																																																																
		Ort Flurname																																																																																																																						
		Blatt-Nr. 1:25'000						Koordinaten																																																																																																																
Bemerkungen		Bodenbezeichnung		Kartierungs- code																																																																																																																				
Profil-Nr. 16 Braunerde - Pseudogley Sandr. putzschuttig, steinreich Kieshaltig // Steinreich Sandiger Schluff // Lehmiger Schluff Staunwassersprägt Ziemlich flachgründig PNG 9+7+15+11		Braunerde - Pseudogley Sandr. putzschuttig, steinreich Kieshaltig // Steinreich Sandiger Schluff // Lehmiger Schluff Staunwassersprägt Ziemlich flachgründig		Bodentyp Untertyp Skeletthalter Feinerdekorung Wasserhaushaltsgruppe / Pflanzennutzbare Gründigkeit Neigung		16 E3, I2, I3 15 27 11 9 42 cm 40 % S																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Horizont</th> <th rowspan="2">Profilschizze</th> <th rowspan="2">Gefüge</th> <th colspan="10">Profilschizze</th> </tr> <tr> <th>Nr.</th> <th>Bezeichnung</th> <th>31/32</th> <th>33/34</th> <th>35/36</th> <th>37/38</th> <th>39/40</th> <th>41 (43)</th> <th>42</th> <th>44/45</th> <th>46/47</th> <th>48 - 55</th> <th>56</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>organ. Sub. %</th> <th>Ton %</th> <th>Schluff %</th> <th>Sand %</th> <th>Kies 0.2-5 %</th> <th>Steine >5cm %</th> <th>Kalk CaCO₃ %</th> <th>pH CaCl₂</th> <th>Farbe (Munsell)</th> <th>Proben Bemerkungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>18</td> <td>kg 10</td> <td>kr</td> <td>427</td> <td>1</td> <td>70</td> <td>29</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>4.65</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>35</td> <td>ABg 20</td> <td>kr</td> <td>434</td> <td>7</td> <td>52</td> <td>41</td> <td>20</td> <td>22</td> <td>0</td> <td>5.05</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>60</td> <td>Bg 40</td> <td>ko</td> <td>424</td> <td>12</td> <td>55</td> <td>33</td> <td>26</td> <td>14</td> <td>0</td> <td>5.13</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>70</td> <td>BC 70</td> <td>o</td> <td></td> <td>15</td> <td>50</td> <td>45</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>0</td> <td></td> <td>braungrau</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Horizont		Profilschizze	Gefüge	Profilschizze										Nr.	Bezeichnung	31/32	33/34	35/36	37/38	39/40	41 (43)	42	44/45	46/47	48 - 55	56					organ. Sub. %	Ton %	Schluff %	Sand %	Kies 0.2-5 %	Steine >5cm %	Kalk CaCO ₃ %	pH CaCl ₂	Farbe (Munsell)	Proben Bemerkungen	0														1	18	kg 10	kr	427	1	70	29	10	6	0	4.65		1	2	35	ABg 20	kr	434	7	52	41	20	22	0	5.05		2	3	60	Bg 40	ko	424	12	55	33	26	14	0	5.13		3	4	70	BC 70	o		15	50	45	15	15	0		braungrau	
Horizont		Profilschizze	Gefüge	Profilschizze																																																																																																																				
Nr.	Bezeichnung			31/32	33/34	35/36	37/38	39/40	41 (43)	42	44/45	46/47	48 - 55	56																																																																																																										
				organ. Sub. %	Ton %	Schluff %	Sand %	Kies 0.2-5 %	Steine >5cm %	Kalk CaCO ₃ %	pH CaCl ₂	Farbe (Munsell)	Proben Bemerkungen																																																																																																											
0																																																																																																																								
1	18	kg 10	kr	427	1	70	29	10	6	0	4.65		1																																																																																																											
2	35	ABg 20	kr	434	7	52	41	20	22	0	5.05		2																																																																																																											
3	60	Bg 40	ko	424	12	55	33	26	14	0	5.13		3																																																																																																											
4	70	BC 70	o		15	50	45	15	15	0		braungrau																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Standort</th> <th colspan="5">Bewertung / Eignung</th> </tr> <tr> <th>Höhe u. M.</th> <th>Exposition</th> <th>Klima- zone</th> <th>Vegetation aktuell</th> <th>Ausgangs- material</th> <th>Landsch. element</th> <th>Nutzungs- gebiet</th> <th>Stufe</th> <th>Boden- punktzahl</th> <th>Eignung</th> <th>Eignungs- klasse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58</td> <td>59</td> <td>60</td> <td>61</td> <td>62/63</td> <td>64</td> <td>65</td> <td>73</td> <td>74</td> <td>75</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>62</td> <td></td> <td>WE</td> <td>HS/H</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Standort					Bewertung / Eignung					Höhe u. M.	Exposition	Klima- zone	Vegetation aktuell	Ausgangs- material	Landsch. element	Nutzungs- gebiet	Stufe	Boden- punktzahl	Eignung	Eignungs- klasse	58	59	60	61	62/63	64	65	73	74	75	76	61	62		WE	HS/H																																																																										
Standort					Bewertung / Eignung																																																																																																																			
Höhe u. M.	Exposition	Klima- zone	Vegetation aktuell	Ausgangs- material	Landsch. element	Nutzungs- gebiet	Stufe	Boden- punktzahl	Eignung	Eignungs- klasse																																																																																																														
58	59	60	61	62/63	64	65	73	74	75	76																																																																																																														
61	62		WE	HS/H																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Nutzungsbeschränkungen / Meliorationen</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Krumenzustand</th> <th colspan="2">Limbtierungen</th> <th colspan="2">Nutzungsbeschränkung</th> <th colspan="2">Meliorationen</th> <th colspan="2">Düngereisalz</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>festgestellte</th> <th>empfohlene</th> <th>fest</th> <th>flüssig</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>66</td> <td></td> <td>67</td> <td></td> <td>68</td> <td></td> <td>69</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>72</td> </tr> </tbody> </table>										Nutzungsbeschränkungen / Meliorationen										Krumenzustand		Limbtierungen		Nutzungsbeschränkung		Meliorationen		Düngereisalz								festgestellte	empfohlene	fest	flüssig	66		67		68		69	70	71	72																																																																							
Nutzungsbeschränkungen / Meliorationen																																																																																																																								
Krumenzustand		Limbtierungen		Nutzungsbeschränkung		Meliorationen		Düngereisalz																																																																																																																
						festgestellte	empfohlene	fest	flüssig																																																																																																															
66		67		68		69	70	71	72																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Wald</th> </tr> <tr> <th>Humus- form</th> <th>Bestand</th> <th>Baumhöhe, m gem. Gesch.</th> <th>Vorrat, m³/ha gem. Gesch.</th> <th>Alter, J gem. Gesch.</th> <th>Gesell- schaft</th> <th>Geeignete Baumarten</th> <th>Prod.-fähigkeit Stufe / Punkte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>101</td> <td>102</td> <td>103</td> <td>104</td> <td>105</td> <td>106</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>108</td> <td>109</td> </tr> </tbody> </table>										Wald										Humus- form	Bestand	Baumhöhe, m gem. Gesch.	Vorrat, m³/ha gem. Gesch.	Alter, J gem. Gesch.	Gesell- schaft	Geeignete Baumarten	Prod.-fähigkeit Stufe / Punkte	100	101	102	103	104	105	106	107							108	109																																																																													
Wald																																																																																																																								
Humus- form	Bestand	Baumhöhe, m gem. Gesch.	Vorrat, m³/ha gem. Gesch.	Alter, J gem. Gesch.	Gesell- schaft	Geeignete Baumarten	Prod.-fähigkeit Stufe / Punkte																																																																																																																	
100	101	102	103	104	105	106	107																																																																																																																	
						108	109																																																																																																																	



Situation		Topographie / Geologie		Titel Daten									
RB2/15 • RB3/15 • RB4/15 RB4/15		NW SW 		Daten-schlüssel	Projek-t-Nr	Profil-art	Pedologie	Datum	Profil-bezeichnung				
				1	2	3	4	5	6				
				18522	P	SV	3	10.15	18				
				Polit. Gem. Kanton					Gem. Nr.				
				Krautigen					566				
				Ort Flurname					Schwändiwied				
				Stab-Nr.		Koordinaten		13 673 435 164 240					
				1:25000									
				Kartierungs-code		LPY2 n							
Bemerkungen		Bodenbezeichnung											
10 cm Bohrer kuppige Gefüge P.N.G. 12.11.81 = 44		Bodeneide - Pseudogley grau-braun bis schwarz, pseudogley kieselhaltig // stark kieselhaltig Schluff // toniger Schluff stark wassergeraht ziemlich feinkörnig				Bodentyp 18 V 4356 Untertyp I2 (ob. 2) Skeletgehalt 18 2 4 Feinverteilung 21 11 13 Wasserhaushaltsgruppe / P Pflanzennutzungs-Gründigkeit 47 cm 9 Neigung 25 % Geländeform N							
Profilskizze													
27	28	29/30	31/32	33/34	35/36	37/38	39/40	41 (43)	42	44/45	46/47	48-55	56
Nr.	Tiefe	Bezeichnung	Profilskizze	Gefüge	organ. Sub. %	Ton %	Schluff %	Sand %	Kies (0.2-5) Vol. %	Steine (>5cm) Vol. %	Kalk CaCO ₃ %	pH CaCl ₂	Farbe (Munsell)
1	0	Th											
	10												
	20	Ag											
	30												
	40	Bg											
	50												
	60												
	70	BC											
	80												
	90												
	100												
	110												
	120												
	130												
	140												
	150												
Standard													
Höhe ü. M.	Exposition	Klima-eignungszone	Vegetation	Ausgangswasser	Landes-standort	Nutzungs-gebiet	Stufe	Boden-punktzahl	Eignung	Eignungs-klass.			
592	22	22	21	22/23	24	25	73	74	75	76			
Nutzungsbeschränkungen / Meliorationen													
Kornzustand	Limitierungen	Nutzungsbeschränkung	Meliorationen festgestellte	empfohlene	Düngemittel fest	flüssig							
26	27	28	29	30	31	32							
Wald													
Humus-form	Bestand	Baumhöhe, m gem.	Wald, m gesch.	Vorrat, m³ ha gesch.	Alter, J gem.	Gesamtschicht	Geplante Baumarten	Produktivität Stufe	Punkte				
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111		



19

Agroscope FAL Reckenholz, Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau, CH-8046 Zurich, © 2005




Situation			Topographie / Geologie		Titel Daten										
883/15 1 884/15 1 884/15 1			NW SW Profil 1 884/15		Daten- schlüssel	Projekt- Nr.	Profil- art	Pedologie	Datum	Profil- bezeichnung					
					1	2	3	4	5	6					
					8527	P	SK	J	15	7					
					Polit. Gem. Kraftigen					Gem. Nr. 566					
					Ort Schwändweil										
					Blatt-Nr. 1:25'000					Koordinaten					
					63 568 456 510										
					Kartierungs- code					LUV2k					
Bemerkungen			Bodenbezeichnung												
Profil-Nr. 21 PVG: 14+17+12 = 43 (Lichte Bohrung 2045			Braunrot - Gley					Bodentyp 6 V 6352							
			Untertyp 13. R2												
			Skeletgehalt					19 2 5							
			Feinerdekonten					21 12 13							
			Wasserhaushaltsgruppe /					U							
			Pflanzennutzbare Gründigkeit					93 cm 4							
			Neigung					20 30 % Geländeform K							
Profilskizze															
27	28	29/30			31/32	33/34	35/36	37/38	39/40	41 (43)	42	44/45	46/47	48 - 55	56
Horizont		Profilskizze	Gefüge	organ. Sub. %	Ton %	Schluff %	Sand %	Kies 0-2-5 Vol. %	Steine >5cm Vol. %	Kalk CaCO ₃ %	pH	Farbe (Munsell)	Proben Bemerkungen		
Nr.	Tiefe														
	0														
1	9	Ah6	0.3	Kr	5	2	78	20	5	5					
	20	A9/20	0.2	Kr	55	10	70	20	5	5	0	5			
2	46	Sto	0	Kr-ko	40	20	40	25	15	0	0	5.5			
3	80	RC9	0	KO	0	30	50	20	20	20	1	6			
Standard													Bewertung / Eignung		
Höhe ü. M.	Exposition	Klima- sierungszone	Vegetation aktuell	Ausgangs- material	Landsch. element	Nutzungs- gebiet	Stufe	Boden- punktzahl	Eignung	Eignungs- klasse					
58	59	60	61	62/63	64	65	73	74	75	76					
900			WE	HL											
Nutzungsbeschränkungen / Meliorationen															
Krumenzustand	Limitierungen	Nutzungsbeschränkung		Meliorationen		Düngereinsatz									
66	67	68		festgestellte		empfohlene		fest		69					
Weid															
Humus- form	Bestand	Baumhöhe, m gem. gesch.	Vorrat, m ³ /ha gem. gesch.	Alter, J gem. gesch.	Gesell- schaft	Geeignete Baumarten			Prod.-fähigkeit Stufe / Punkte						
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109			110			
												111			



22

Situation		Topographie / Geologie		Titeldaten										
				Datenschlüssel	Projektnr.	Profilart	Pedologie	Datum	Profilbezeichnung					
1	2	3	4	5	6	7								
1	527	10	SK	21	10	15								
Polit. Gem. Kanton		Krafftigen				Gem. Nr.		326						
Ort / Flurname		Schwandmühl												
Blatt-Nr. 1:25'000		Koordinaten		13	623	606	166	463						
Kartierungscode		LUVZK												
Bemerkungen		Bodenbezeichnung												
- BS befindet sich in einer Rinne PNH: 15+15+15=45 (Bauk. sy. W) Profil-Nr. 22		Braunerde - Gley bis Sande Sehr stark gleyig, teilw. unterbaldet, sauer Kienhaltig // stark steinhalzig Schluff // (hain. or. schluff) Staunwasserspräng Ziemlich flachgründig		Bodentyp	16	V	6352							
				Untertyp	G5, KE, E3									
				Skelettgehalt	1 2 5									
				Feinerdegehalt	2 11 12									
				Wasserhaushaltsgruppe /	U									
				Pflanzennutzbar. Gröndigkeit	19 cm 4									
				Neigung	25 25 % Geländeform K									
Profilskizze														
27	28	29/30	31/32	33/34	35/36	37/38	39/40	41 (43)	42	44/45	46/47	48 - 55	56	
Nr.	Tiefe	Berechnung	Profilskizze	Gefüge	organ. Sub. %	Ton %	Schluff %	Sand %	Kies (0.2-5) Vol. %	Steine (>5cm) Vol. %	Kalk CaCO ₃ %	pH CaCl ₂	Farbe (Munsell)	Proben Bemerkungen
1	8	Ah(q)		Kr	5	3	85	12	10	5	0		hellbraun	
	24	A(q)												
2	37	BE(q)		K-KO	<1	20	70	10	15	10	0		hellbraun	
	64	B(q)												
3	80	BC(q)		KO	0	40	55	5	20	10	1		braun, stein, stein, stein	
	130	Ch												
	160	C(q)		lo-tr	0	40	40	20	30	10	3		braun-grau	
	180													
Standort														
Hohe u. M.	Exposition	Klima	Vegetation skizze	Ausgangsmaterial	Landsch. element	Nutzungsgebiet	Stufe	Bodenpunktzahl	Eignung	Eignungs-masse				
58	59	60	61	62/63	64	65	73	74	75	76				
468			WE	HL										
Nutzungsbeschränkungen / Meliorationen														
Krumenzustand	Limitierungen		Nutzungsbeschränkung		Meliorationen festgestellte		empfohlene		Nüngerensatz fest		flüssig			
66	67		68		69		70		71		72			
Wald														
Humusform	Bestand	Baumhöhe, m	Vorrat, m ³ /ha	Alter, J	Gesellschaft	Geeignete Baumarten			Prod.-fähigkeit Stufe / Punkte					
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109			110	111	



2.1

Situation			Topographie / Geologie		Titeldaten										
			Daten-schlüssel	Projekt-Nr.	Profil-art	Pedologe	Datum		Profil-bezeichnung						
			1	2	3	4	5		6	7					
			6.2	7553	A	Ski	29	6	2023	B-1	23				
			8	Polit. Gem. Kanton <i>Krattigen</i>						Gem. Nr.		10			
			9	Ort Flurname <i>Gipsbruch, Vigier</i>								11			
			12	Blatt-Nr. 1:25'000		Koordinaten	13	623	699	166	722	14			
			Kartierungs-code						<i>Stand 14.7.2023</i>				15		
Bemerkungen			Bodenbezeichnung												
① ev. anthropogen pnG: 14+21+5=40			kalkbraunerde				Bodentyp		16			17			
			gleyig				Untertyp		G3				18		
							Skelettgehalt				19		20		
							Feinerdekorung				21		22		
							Wasserhaushaltsgruppe /						23		
							Pflanzennutzbare Gründigkeit		10 cm		4		24		
							Neigung		25	%	Geländeform	26			
Profilskizze															
27	28	29/30	Profilskizze		31/32	33/34	35/36	37/38	39/40	41 (43)	42	44/45	46/47	48 - 55	56
Nr.	Tiefe	Bezeichnung			Gefüge	organ. Sub. %	Ton %	Schluff %	Sand %	Kies (0.2-5) Vol. %	Steine (>5cm) Vol. %	Kalk CaCO ₃ %	pH CaCl ₂	Farbe (Munsell)	Proben Bemerkungen
		0													
1	15	1h	10		Kr2	2.8	22	35	43	3	2	2	6.5		
2	48	1h	30		Po2	1.2	16	35	49	12	6	5	8.0		
3	75	(B)gy	60		Po3	0.6	8	40	52	14	4	5	8.0		
		1g	80		Po6	0.3	5	40	55	25	30	5			
Profiltiefe															
57															
80															
Standort										Bewertung / Eignung					
Höhe ü. M. m	Exposition	Klima-eignungszone	Vegetation aktuell	Ausgangsmaterial	Landsch. element	Nutzungs-gebiet			Stufe	Boden-punktzahl	Eignung	Eignungs-klasse			
58	59	60	61	62/63	64	65			73	74	75	76			
825	N		WE												
Nutzungsbeschränkungen / Meliorationen															
Krumenzustand		Limitierungen		Nutzungsbeschränkung		Meliorationen		Düngereinsatz							
						festgestellte		empfohlene		fest flüssig					
66		67		68		69		70		71 72					
gut															
Wald															
Humus-form	Bestand	Baumhöhe, m gem.	gesch.	Vorrat, m ³ /ha gem.	gesch.	Alter, J gem.	gesch.	Gesell-schaft	Geeignete Baumarten		Prod.-fähigkeit Stufe	Punkte			
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109		110	111			
	a	b													

Situation			Topographie / Geologie			Titeldaten									
			Daten-schlüssel	Projekt-Nr.	Profil-art	Pedologie	Datum		Profil-bezeichnung						
			1	2	3	4	5		6	7					
			6.2	7553	14	SK1	29.6.2023		B2	23					
			8	Polit. Gem. Kanton Kraftigen						Gem. Nr.		10			
			9	Ort Flurname								11			
			12	Blatt-Nr. 1:25'000		Koordinaten		13	623	637	166	729	14		
			Kartierungs-code						Stand 14.7.2023				15		
Bemerkungen			Bodenbezeichnung												
② ev. anthropogen p _h : 8+26 = 34			kalkbraunrot				Bodentyp		16			17			
			gleichig				Untertyp		G73		18				
							Skelettgehalt		19		20				
							Feinerdekorung		21		22				
							Wasserhaushaltsgruppe /		cl		23				
			Ziemlich flachgründig				Pflanzennutzbare Gründigkeit		39 cm		9		24		
			Neigung		25	%		Geländeform		26					
Profilskizze															
27	28	29/30	Profilskizze		31/32	33/34	35/36	37/38	39/40	41 (43)	42	44/45	46/47	48 - 55	56
Nr.	Tiefe	Bezeichnung			Gefüge	organ. Sub. %	Ton %	Schluff %	Sand %	Kies (0.2-5) Vol. %	Steine (>5cm) Vol. %	Kalk CaCO ₃ %	pH CaCl ₂	Farbe (Munsell)	Proben Bemerkungen
		0													
1	9	14			Sp2	3	22	35	43	3	3	4			
2		20													
		30			P02	15	16	35	49	12	10	5			
		40													
	50	50													
3	60	60			P05	95	5	40	55	20	30	5			
		70													
		80													
		90													
		100													
		120													
		140													
		160													
		180													
Profiltiefe															
57															
60															
Standort										Bewertung / Eignung					
Höhe ü. M.	Exposition	Klima-eignungszone	Vegetation aktuell	Ausgangsmaterial	Landsch. element	Nutzungs-gebiet			Stufe	Boden-punktzahl	Eignung	Eignungs-klasse			
58	59	60	61	62/63	64	65			73	74	75	76			
829	N		WE												
Nutzungsbeschränkungen / Meliorationen															
Krumenzustand	Limitierungen		Nutzungsbeschränkung		Meliorationen		Düngereinsatz								
66	67		68		festgestellte		empfohlene		fest		flüssig				
gut					69		70		71		72				
Wald															
Humus-form	Bestand	Baumhöhe, m gem.	Vorrat, m³/ha gem.	Alter, J gem.	Gesell-schaft	Geeignete Baumarten			Prod.-fähigkeit Stufe Punkte						
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109			110	111		
	a	b													

Situation			Topographie / Geologie		Titeldaten										
			Daten-schlüssel	Projekt-Nr.	Profil-art	Pedologie	Datum			Profil-bezeichnung					
			1	2	3	4	5			6	7				
			6.2	7553	14	Ski	29	6	23	B3	23				
			8 Polit. Gem. Kanton <i>Krattigen</i>								9 Gem. Nr.		10		
			Ort <i>Gilpsbrunn Vigler</i>										11		
			12 Blatt-Nr. 1:25'000		Koordinaten		13	623	668	156	814	14			
			Kartierungs-code								Stan/14.7.2022		15		
Bemerkungen			Bodenbezeichnung												
<i>Rekultivierung LW-Nutzung</i> $pH_G: 22 + 18 = 40$			<i>Künstliche Auffüllung</i>				Bodentyp		16	<i>X</i>		17			
			<i>gleyig</i>				Untertyp		<i>G3</i>		18				
							Skelettgehalt		19		20				
							Feinerdekörnung		21		22				
							Wasserhaushaltsgruppe I		<i>d</i>		23				
			<i>Ziemlich flachgründig</i>				Pflanzennutzbare Gründigkeit		<i>40cm</i>		<i>4</i>	24			
					Neigung		25			Geländeform	26				
Profilskizze															
27	28	29/30	Profilskizze		31/32	33/34	35/36	37/38	39/40	41 (43)	42	44/45	46/47	48 - 55	56
Nr.	Tiefe	Bezeichnung			Gefüge	organ. Sub. %	Ton %	Schluff %	Sand %	Kies (0.2-5) Vol. %	Steine (>5cm) Vol. %	Kalk CaCO ₃ %	pH CaCl ₂	Farbe (Munsell)	Proben Bemerkungen
		0													
1	10	<i>ytk</i>			<i>Sp2</i>	<i>25</i>	<i>18</i>	<i>30</i>	<i>52</i>	<i>10</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>braun</i>	
2	25	<i>yBCg</i>			<i>P04</i>	<i>10</i>	<i>22</i>	<i>30</i>	<i>48</i>	<i>18</i>	<i>4</i>	<i>5</i>		<i>braun-grün</i>	
3	62	<i>yBC</i>			<i>P05</i>	<i>9.7</i>	<i>25</i>	<i>35</i>	<i>40</i>	<i>12</i>	<i>6</i>	<i>5</i>		<i>u</i>	
	180														
Profiltiefe															
57															
80															
Standort										Bewertung / Eignung					
Höhe ü. M. m	Exposition	Klima-eignungszone	Vegetation aktuell	Ausgangsmaterial	Landsch. element	Nutzungs-gebiet			Stufe	Boden-punktzahl	Eignung	Eignungs-klasse			
58	59	60	61	62/63	64	65			73	74	75	76			
<i>788</i>	<i>N</i>		<i>KW</i>												
Nutzungsbeschränkungen / Meliorationen															
Krumenzustand		Limitierungen		Nutzungsbeschränkung		Meliorationen		Düngereinsatz							
						festgestellte		empfohlene		fest flüssig					
66		67		68		69		70		71 72					
<i>961</i>															
Wald															
Humus-form	Bestand	Baumhöhe, m gesch.	Vorrat, m³/ha gesch.	Alter, J gesch.	Gesell-schaft	Geeignete Baumarten			Prod.-fähigkeit Stufe Punkte						
100	101	102 103	104 105	106 107	108	109			110 111						
	a	b													

Situation			Topographie / Geologie			Titeldaten									
						Daten-schlüssel	Projekt-Nr.	Profil-art	Pedologie	Datum			Profil-bezeichnung		
						1	2	3	4	5		6	7		
						6.2	7553	14	SK1	29	6	23	B4	23	
						8	Polit. Gem. Kanton <u>Nrathgen</u>						10		
						9	Ort Flurname <u>Gipsbruch Vlyer</u>						11		
						12	Blatt-Nr. 1:25'000		Koordinaten	13	623	668	166	814	14
						Kartierungs-code			Stand 14.7.2023					15	
Bemerkungen			Bodenbezeichnung												
Rekultivierung LW Nutzung rel. steil aber gut angewachsen pH: 22+13=35			Künstl. Auffüllung						Bodentyp	16	X		17		
									Untertyp				18		
									Skelettgehalt		19		20		
									Feinerdekorung		21		22		
									Wasserhaushaltsgruppe /			23			
			Ziemlich flachgründig						Pflanzennutzbare Gründigkeit	25 cm	4	24			
									Neigung	25	%	Geländeform	26		
Profilskizze															
27	28	29/30	31/32		33/34	35/36	37/38	39/40	41 (43)	42	44/45	46/47	48 - 55	56	
Horizont			Profilskizze	Gefüge	organ. Sub. %	Ton %	Schluff %	Sand %	Kies (0.2-5) Vol. %	Steine (>5cm) Vol. %	Kalk CaCO ₃ %	pH CaCl ₂	Farbe (Munsell)	Proben Bemerkungen	
Nr.	Tiefe	Bezeichnung													
		0													
1	24	Ythg	Sp2, krL	28	18	30	52	8	4	4					
2	50	Y(8)C	po5	0,9	8	30	62	25	6	5					
			po6	0,8	6	30	64	30	8	5					
Profiltiefe															
57															
50															
Standort															
Höhe ü. M. m	Exposition	Klima-eignungszone	Vegetation aktuell	Ausgangsmaterial	Landsch. element	Nutzungs- gebiet		Stufe	Boden- punktzahl	Eignung	Eignungs- klasse				
58	59	60	61	62/63	64	65		73	74	75	76				
710	N		KW												
Nutzungsbeschränkungen / Meliorationen															
Krumenzustand	Limitierungen		Nutzungsbeschränkung		Meliorationen		Düngereinsatz								
66	67		68		festgestellte		empfohlene		fest	flüssig					
gut					69		70		71	72					
Wald															
Humus- form	Bestand	Baumhöhe, m gem. gesch.	Vorrat, m ³ /ha gem. gesch.	Alter, J gem. gesch.	Gesell- schaft	Geeignete Baumarten				Prod.-fähigkeit Stufe	Punkte				
100	101	102 103	104 105	106 107	108	109				110	111				

Situation			Topographie / Geologie		Titeldaten									
			Daten-schlüssel	Projekt-Nr.	Profil-art	Pedologie	Datum		Profil-bezeichnung					
			1	2	3	4	5		6	7				
			1-2	7553	14	SK1	29.6.23		185	23				
			8	Polit. Gem. Kanton <i>Krattigen</i>						Gem. Nr.				
			9	Ort Flurname <i>Gipsbruch Vigler</i>						10				
			12	Blatt-Nr. 1:25'000		Koordinaten		13	623 646 186 770					
			Kartierungs-code		Stand 14.7.2023						15			
Bemerkungen			Bodenbezeichnung											
Rekultivierung $pH_{60} : 17 + 15 = 32$			Künstliche Aufschüttung				Bodentyp	16	X		17			
							Untertyp					18		
							Skelettgehalt				19	20		
							Feinerdekorung				21	22		
							Wasserhaushaltsgruppe /				23			
							Pflanzennutzbare Gründigkeit		32 cm		4	24		
							Neigung	25	%	Geländeform	26			
Profilskizze														
27	28	29/30	31/32		33/34	35/36	37/38	39/40	41 (43)	42	44/45	46/47	48 - 55	56
Horizont			Profilskizze	Gefüge	organ. Sub. %	Ton %	Schluff %	Sand %	Kies (0.2-5) Vol. %	Steine (>5cm) Vol. %	Kalk CaCO ₃ %	pH CaCl ₂	Farbe (Munsell)	Proben Bemerkungen
Nr.	Tiefe	Bezeichnung												
		0												
1	19	YAH		Sp2	2,8	18	30	52	8	4	5		braun	
2		Y(B)C		P05	0,9	14	35	51	20	10	5		weis-grün, mit Gips	
		60												
		70												
		80												
		90												
		100												
		120												
		140												
		160												
		180												
Profiltiefe														
57														
55														
Standort								Bewertung / Eignung						
Höhe ü. M. m	Exposition	Klima-eignungszone	Vegetation aktuell	Ausgangsmaterial	Landsch. element	Nutzungs-gebiet		Stufe	Boden-punktzahl	Eignung	Eignungs-klasse			
58	59	60	61	62/63	64	65		73	74	75	76			
798	N		KV											
Nutzungsbeschränkungen / Meliorationen														
Krumenzustand		Limitierungen		Nutzungsbeschränkung		Meliorationen		Düngereinsatz						
						festgestellte	empfohlene	fest	flüssig					
66		67		68		69	70	71	72					
gut														
Wald														
Humus-form	Bestand	Baumhöhe, m		Vorrat, m³/ha		Alter, J		Gesell-schaft	Geeignete Baumarten		Prod.-fähigkeit			
		gem.	gesch.	gem.	gesch.	gem.	gesch.				Stufe Punkte			
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109		110 111			
	a	b												

Situation		Topographie / Geologie		Titeldaten											
		Daten-schlüssel	Projekt-Nr.	Profil-art	Pedologie	Datum		Profil-bezeichnung							
		1	2	3	4	5		6	7						
		62	7153	14	JKI	29	6	23	R6	23					
		8 Polit. Gem. Kanton <i>Krattigen</i> 10													
		9 Ort Flurname <i>Gipsbruch Vigier</i> 11													
		12 Blatt-Nr. 1:25'000		Koordinaten		13		623 506 166 985		14					
		Kartierungs-code <i>Stand 14.7.2022</i> 15													
Bemerkungen		Bodenbezeichnung													
Auffüllung / Ref. Analog für B7: (2623574/1466'973) B8: (2623585/1466'973) sehr trocken, hart (Erdbeckenrand)		X künstliche Auffüllung				Bodentyp		16	X		17				
						Untertyp					18				
						Skelettgehalt		19			20				
						Feinerdekorung		21			22				
						Wasserhaushaltsgruppe /					23				
						Pflanzennutzbare Gründigkeit		24cm	5		24				
				Neigung		25	%	Geländeform	26						
Profilskizze															
Horizont			Profilskizze		31/32	33/34	35/36	37/38	39/40	41 (43)	42	44/45	46/47	48 - 55	56
Nr.	Tiefe	Bezeichnung	Gefüge	organ. Sub. %	Ton %	Schluff %	Sand %	Kies (0.2-5) Vol. %	Steine (>5cm) Vol. %	Kalk CaCO ₃ %	pH CaCl ₂	Farbe (Munsell)	Proben Bemerkungen		
	0														
1	10	YAh		Sp2	3	18	30	52	8	4	4		braun		
2	20	Y(B)C		P05	0,5	9	30	61	30	25	5		grau-weiß		
	30														
	40														
	50														
	60														
	70														
	80														
	90														
	100														
	120														
	140														
	160														
	180														
Profiltiefe															
57															
30															
Standort							Bewertung / Eignung								
Höhe ü. M. m	Exposition	Klima-eignungszone	Vegetation aktuell	Ausgangsmaterial	Landsch. element	Nutzungs-gebiet	Stufe	Boden-punktzahl	Eignung	Eignungs-klasse					
58	59	60	61	62/63	64	65	73	74	75	76					
748	N		KW												
Nutzungsbeschränkungen / Meliorationen															
Krumenzustand		Limitierungen		Nutzungsbeschränkung		Meliorationen		Düngereinsatz							
						festgestellte		empfohlene							
66		67		68		69		70		71					
gut										72					
Wald															
Humus-form	Bestand	Baumhöhe, m		Vorrat, m³/ha		Alter, J		Gesell-schaft		Geeignete Baumarten					
		gem.	gesch.	gem.	gesch.	gem.	gesch.			Prod.-fähigkeit					
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110					
	a	b								111					

Situation			Topographie / Geologie		Titeldaten									
					Daten-schlüssel	Projekt-Nr.	Profil-art	Pedologie	Datum		Profil-bezeichnung			
					1	2	3	4	5		6	7		
					6.2	7553	14	Skiz	29.6.2023		B9	23		
					8 Polit. Gem. Kanton <i>Kräftigen</i>							9 Gem. Nr.		
					10 Ort Flurname <i>Gräbenbach Vigler</i>							11		
					12 Blatt-Nr. 1:25'000		Koordinaten		13	623	378	162	118	
					14 Kartierungs-code							15 <i>Stand 14.7.2023</i>		
Bemerkungen			Bodenbezeichnung											
			<i>Regasol</i>					Bodentyp	16	<i>R</i>		17		
								Untertyp					18	
								Skelettgehalt			19	20		
								Feinerdekorung			21	22		
								Wasserhaushaltsgruppe /			e			
								Pflanzennutzbare Gründigkeit			12cm	5		
								Neigung	25	%	Geländeform	26		
Profilskizze														
27	28	29/30	31/32		33/34	35/36	37/38	39/40	41 (43)	42	44/45	46/47	48 - 55	56
Horizont			Profilskizze	Gefüge	organ. Sub. %	Ton %	Schluff %	Sand %	Kies (0.2-5) Vol. %	Steine (>5cm) Vol. %	Kalk CaCO ₃ %	pH CaCl ₂	Farbe (Munsell)	Proben Bemerkungen
Nr.	Tiefe	Bezeichnung												
		0												
1	11	Ah	<i>[Skizze]</i>	<i>KrA</i>	?	14	30	54	3	3	4		<i>braun</i>	
2	19	AL	<i>[Skizze]</i>	<i>SP1</i>	15	12	35	53	6	6	5		<i>braun-grün</i>	
3		R	<i>[Skizze]</i>		0						5		<i>weiss</i>	
		30												
		40												
		50												
		60												
		70												
		80												
		90												
		100												
		120												
		140												
		160												
		180												
Profiltiefe														
57														
22														
Standort										Bewertung / Eignung				
Höhe ü. M. m	Exposition	Klima-eignungszone	Vegetation aktuell	Ausgangsmaterial	Landsch. element	Nutzungs- gebiet			Stufe	Boden- punktzahl	Eignung	Eignungs- klasse		
58	59	60	61	62/63	64	65			73	74	75	76		
763	N		WI											
Nutzungsbeschränkungen / Meliorationen														
Krumenzustand		Limitierungen		Nutzungsbeschränkung		Meliorationen festgestellte		Meliorationen empfohlene		Düngereinsatz fest		Düngereinsatz flüssig		
66		67		68		69		70		71		72		
gut														
Wald														
Humus- form	Bestand	Baumhöhe, m gem. gesch.		Vorrat, m ³ /ha gem. gesch.		Alter, J gem. gesch.	Gesell- schaft	Geegnete Baumarten			Prod.-fähigkeit Stufe	Punkte		
100	101	102	103	104	105	106	107	109			110	111		
	a	b												

Situation		Topographie / Geologie		Titeldaten										
		Daten-schlüssel	Projekt-Nr.	Profil-art	Pedologe	Datum		Profil-bezeichnung						
		1	2	3	4	5		6	7					
		L.2	7553	H	SK	29.7.2023		B.10	23					
		8 Polit. Gem. Kanton <i>Nrattigen</i>							Gem. Nr.	10				
		9 Ort Flurname <i>Gipsbruch Vigler</i>								11				
		12 Blatt-Nr. 1:25'000		Koordinaten		13 623 846 167 192			14					
		Kartierungs-code <i>Stand 14.7.2023</i>								15				
Bemerkungen		Bodenbezeichnung												
<i>komplett braun</i> <i>unter wenig Karbonat</i> <i>(sehr locken)</i> <i>pnG: 18+9+10+11=52</i>		<i>Braunerde</i>			Bodentyp	16	<i>B</i>		17					
		<i>gleyig</i>			Untertyp	<i>G3, E1</i>				18				
					Skelettgehalt	19			20					
					Feinerdekorung	21			22					
					Wasserhaushaltsgruppe /			<i>C</i>	23					
					Pflanzennutzbare Gründigkeit	52 cm	3	24						
		<i>mässig tiefgründig</i>			Neigung	25	5 %	Geländeform	26					
		<i>eben</i>												
Profilskizze														
27	28	29/30	31/32		33/34	35/36	37/38	39/40	41 (43)	42	44/45	46/47	48 - 55	56
Horizont			Profilskizze	Gefüge	organ. Sub. %	Ton %	Schluff %	Sand %	Kies (0.2-5) Vol. %	Steine (>5cm) Vol. %	Kalk CaCO ₃ %	pH CaCl ₂	Farbe (Munsell)	Proben Bemerkungen
Nr.	Tiefe	Bezeichnung												
		0												
1	19	A _h		Kr2	3	18	30	52	5	3	0	5.5		
2	31	A(g)		Sp3	2.5	22	29	49	7	4	0			
3	52	Bwg		Po4	1.2	"	"	"	"	"	1	6.5		
4	85	Bwg(g)		Po5	0.8	25	30	45	5	4	2			
5		B _l gg		Ku	0.6	25	30	45	4	3	2			
Profiltiefe														
57														
110														
Standort								Bewertung / Eignung						
Höhe ü. M. m	Exposition	Klima-eignungszone	Vegetation aktuell	Ausgangsmaterial	Landsch. element	Nutzungs- gebiet		Stufe	Boden-punktzahl	Eignung	Eignungs- klasse			
58	59	60	61	62/63	64	65		73	74	75	76			
756	*		Wi											
Nutzungsbeschränkungen / Meliorationen														
Krumenzustand		Limitierungen		Nutzungsbeschränkung		Meliorationen		Düngereinsatz						
						festgestellte		empfohlene		fest flüssig				
66		67		68		69		70		71 72				
<i>gut</i>														
Wald														
Humus- form	Bestand	Baumhöhe, m gem. gesch.		Vorrat, m³/ha gem. gesch.		Alter, J gem. gesch.		Gesell- schaft	Geeignete Baumarten		Prod.-fähigkeit Stufe Punkte			
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109		110 111			
	a	b												



B1-22



B5-22




B6-22

A: Oberboden (mineralisch exkl. OI*)
B: Unterboden (strukturiert, durchwurzelt)
C: Untergrund (strukturiert, durchwurzelt)

OI* : Organische Auflage auf dem Oberboden; variabel aus (Blätter, Äste, Moos, teilw. vermodert); wurde vor der Profilaufnahme entfernt und nicht zu A gezählt



B13-22



B14-22

Datenschlüssel 6.2 für Profilblatt (mit Ergänzungen Bodenkartierung Kanton Solothurn, März 2015 ■, Januar 2019 ●)

3 Profilart P Profil B Böschung, Kiesgrube C Bohrung Bohrfahrzeug H Bohrung Holländer U Pürckhauer X andere 16 Bodentypen (Auswahl) 17 O Regosol 1322 F Fluvisol 1322 R Rendzina 1333 K Kalkbraunerde 1353 B Braunerde 1352 T Parabraunerde 1355 E Saure Braunerde 1351 Q Braunpodsol 1361 P Eisenpodsol 1368 Z Phänozem 2342 Y Braunerde-Pseudogley 4356 I Pseudogley 4376 V Braunerde-Gley 6352 W Buntgley 6376 G Fahlgley 6386 N Halbmoor 6582 M Moor 6592 A Aueboden 8322 X Auffüllung ■ - 18 Untertypen P Profilschichtung/-umlagerung PE erodiert PK kolluvial PM anthropogen PA alluvial PU überschüttet PS auf Seekreide PP polygenetisch PL aeolisch PT mit Torfzwischen­schicht(en) PD stark durchlässiger Untergrund PB terrassiert ■ V Verwitterungsart/extr. Körnung VL lithosolisch (< 10 cm u.T.) VF auf Fels (10 – 60 cm u.T.) VU klüftig VA karstig VB blockig VK psephitisch (extr. kiesig) VS psammitisch (extr. sandig) VT pelitisch (extr. feinkörnig) E Säuregrad (pH CaCl₂) E0 alkalisch > 6,7 E1 neutral 6,2 - 6,7 E2 schwach sauer 5,1 - 6,1 E3 sauer 4,3 - 5,0 E4 stark sauer 3,3 - 4,2 E5 sehr stark sauer < 3,3 K Karbonatgehalt KE teilw. entkarbonatet KH karbonathaltig KR karbonatreich KF kalkflaumig KT kalktuffig KA natriumhaltig F Verteilung des Fe-Oxids FB verbraunt FP podsolig FE eisenhüllig FQ quarzkörnig FM marmoriert FK konkretionär FG grau­fleckig FG grau­fleckig marmoriert ■ FN nassgebleicht ■ FR rubefiziert Z Gefüge, Zustand ZS krümelig, bröcklig (stabil) ZK klumpig ZT tonhüllig ZV vertisolisch ZL labilaggregiert ZP pelosolisch L Lagerungsdichte L1 locker L2 verdichtet L3 kompakt L4 verhärtet LM mechanisch verdichtet ■ I Stau­nässe I1 schwach pseudogleyig I2 pseudogleyig I3 stark pseudogleyig I4 sehr stark pseudogleyig G Fremdnässe wechselnd G1 grundfeucht G2 schwach gleyig G3 gleyig G4 stark gleyig G5 sehr stark gleyig G6 extrem gleyig R Fremdnässe dauernd R1 schwach grundnass R2 grundnass R3 stark grundnass R4 sehr stark grundnass R5 sumpfig D Drainage DD drainiert M org. Substanz aerob ML rohhumos MF modrighumos MA humusarm MM mulhumos MH huminstoffreich O org. Substanz hydromorph OM anmoorig OS sapro-organisch OA antorfig OF flachtorfig OT tieftorfig T Typenausprägung T1 schwach ausgeprägt T2 ausgeprägt T3 degradiert H Horizontierung HD diffus HA abrupt hori­zontiert HU unregelmässig hori­zontiert HB biologisch durchmischt HT tiefgepflügt, rigolt	19 OB Schätzung / 20 UB Schätzung ■ 0 skelettfrei, skelettarm < 5 % 1 schwach skeletthaltig 5 - 10 % 2 kieshaltig * 10 - 20 % 3 steinhaltig 10 - 20 % 4 stark kieshaltig * 20 - 30 % 5 stark steinhaltig 20 - 30 % 6 kiesreich * 30 - 50 % 7 steinreich 30 - 50 % 8 Kies * > 50 % 9 Geröll. Geschiebe > 50 % höchstens 1/3 Grobskelett (● > 5 cm) 21 OB Labor/ 22 UB Labor ■ 0 skelettfrei, skelettarm 0 - 5 % 1 schwach skeletthaltig 5 - 10 % 2 skeletthaltig 10 - 20 % 4 stark skeletthaltig 20 - 30 % 6 skelettreich 30 - 50 % 8 Kies, Geröll, Geschiebe > 50 % 23 Wasserhaushaltsgruppen Senkrecht durchwaschene Böden Normal durchlässig a sehr tiefgründig b tiefgründig c mässig tiefgründig d ziemlich flachgründig e flachgründig und sehr flachgründig Stauwasserbeeinflusst f tiefgründig g mässig tiefgründig h ziemlich flachgründig i flachgründig und sehr flachgründig Grund- oder hangwasserbeeinflusst k tiefgründig l mässig tiefgründig m ziemlich flachgründig n flachgründig und sehr flachgründig Stauwassergeprägte Böden Selten bis zur Oberfläche porengesättigt o mässig tiefgründig und tiefgründig p ziemlich flachgründig und flachgründig Häufig bis zur Oberfläche porengesättigt q ziemlich flachgründig r flachgründig und sehr flachgründig Grund- oder hangwassergeprägte Böden Selten bis zur Oberfläche porengesättigt s tiefgründig t mässig tiefgründig u ziemlich flachgründig und flachgründig Häufig bis zur Oberfläche porengesättigt v mässig tiefgründig w ziemlich flachgründig und flachgründig meist bis zur Oberfläche porengesättigt x ziemlich flachgründig y flachgründig und sehr flachgründig dauernd bis zur Oberfläche porengesättigt z sehr flachgründig 24 Pflanzennutzbare Gründigkeit 0 extrem tiefgründig 1 sehr tiefgründig 2 tiefgründig 3 mässig tiefgründig 4 ziemlich flachgründig 5 flachgründig 6 sehr flachgründig 26 Geländeform a eben b gleichmässig geneigt c konvex d konkav e ungleichmässig f gleichmässig geneigt g konvex h konkav i ungleichmässig j gleichmässig geneigt k gleichmässig geneigt l konvex m konkav n ungleichmässig o gleichmässig geneigt p konvex q konkav r ungleichmässig s gleichmässig t konvex u konkav v ungleichmässig w gleichmässig x ungleichmässig y gleichmässig z ungleichmässig 29 Hauptrolle A Organo-mineral. Oberboden (< 30 % OS) B Unterbodenhorizont C Untergrund (Ausgangsmaterial) E Eluvial – oder Auswaschungshorizont I Illuvial – oder Einwaschungshorizont O Organischer Auflagehorizont (> 30 % OS) R Felsunterlage T Torf / hydromorpher organischer Horizont AB Übergangshorizont B/C Komplexhorizont II, III Gesteinswechsel 30 Unterteilung der Haupthorizonte a anmoorig (> 10 % OS) b begraben ch chem. verwittert cn mit Konkretionen f Fermentationszone fe Fe- Anreicherung fo fossil g rostfleckig gg bunt (hydromorph) h Humusstoffzone hh oberste, schwarze Humusstoffzone ■ k kalkflaumig, -tuffig (Wald) l Streuzone (Litter) m massiv, zementiert na Na-Anreicherung ox Fe/Al-Oxid-Anreicherung p Pflugschicht q quarzkörnig r reduziert sa Salzanreicherung st gut strukturiert st Tonanreicherung vt vertisolisch, schwundrissig w Verwitterung d. Ausgangsmaterials x kompakt y aufgefüllter Horizont ■ z Zersatz des Muttergesteins () schwach ausgeprägt [] nur stellenweise vorhanden 31 Gefüge: Form Gr Granulate ■ Kr Krümelgefüge Sp Subpolyedergefüge Po Polyedergefüge Pr Prismengefüge Pl Plattengefüge Ko Kohärentgefüge Ek Einzelkorngefüge osm schwammig ofi filzig obl blättrig anthropogene Gefüge ■ Br Bröckel Klr Klumpen rundlich Klk Klumpen kantig Fr Fragmente 32 Grössenklasse (●) 1 < 2 mm 2 2 - 5 mm 3 5 - 10 mm ■ 4 10 - 20 mm ■ 5 20 - 50 mm ■ 6 50 - 100 mm ■ 7 > 100 mm ■ 44 Kalk (CaCo₃) 0 kein CaCO₃ 1 nur im Skelett CaCO₃ 2 CaCO₃ ± vorhanden, gel. aufbrausen 3 schwaches aufbrausen (+) 4 mittleres aufbrausen (++) 5 starkes aufbrausen (+++) 59 Exposition N, NE, E, SE, S, SW, W, NW (● = keine Exp.) 61 Vegetation (aktuell) AK Acker offen KW Kunstwiese WI Dauerwiese WE Dauerweide BG Baumgarten SO Intensivobstanlagen SG Gemüse, Garten SB Beeren SR Reben BK Krautvegetation BS Strauchvegetation WA Wald SL Streuland RI Riedland MO Moor UW Grasland (Urwiese) OL anthropogenes Ödland XX andere 62 Ausgangsmaterial TO Torf TU Tuff SK Seekreide SA Sand LO Löss HS Hangschutt (Bergsturz) AL Alluvionen KO Kolluvionen HL Hanglehm SL Seebodenlehm SC Schotter * MS schottrige Moräne * MO Moräne * MG Grundmoräne * ME Mergel TN Ton TS Tonschiefer SS Sandstein KG Konglomerat KS Kalkstein DO Dolomitgestein RW Rauwacke GR Granit GN Gneis SF Schiefer WB Wanderblockformation ● BT Boluston ● 63 * ..1: Günz ..2: Mindel ..3: Riss ..4: Würm ..5: nacheiszeitlich 64 Landschaftselement EE Ebene - 5 % TM Talmulde - 10 % TS Talsohle - 15 % TC Tälchen - 15 % SF Schwemmfächer - 15 % SK Schuttkegel - 25 % TW Talwall - 25 % TT Talterrasse - 15 % HT Hangterrasse - 15 %	PF Plateau - 15 % KR Kuppe, Rücken - 25 % HF Hangfluss - 25 % HH Flachhang - 25 % HX Steilhang - 50 % HY Steilhang - 75 % HZ extr. Steilhang > 75 % HR Rutschhang HM Hangmulde ER Erosionsrinne HP Hangrippe 65 Kleinrelief 1 Konvex- (Verlust) lage 2 Konkav- (Gewinn) lage 0 ausgeglichen 66 Krumenzustand 1 gut 2 mässig gestört 3 stark gestört 67 Limitierende Eigenschaften des Bodens A Bodenart C Chemismus D Durchlässigkeit F Fremdnässe G nutzbarer Wurzelraum I Stau­nässe S Bodenskelett U Untergrund extrem durchlässig Z Zustand Gefüge der Topographie L Lage im Relief N Hangneigung O Oberflächengestalt des Klimas K Klimatische Lage H Höhenstufen X Exposition Y Niederschläge 68 Nutzungsbeschränkungen B maschinelle Bearbeitung/Bewirtschaftung E Erosion G Gründigkeit M Mikroklima (Frost, Wind etc.) P Überschüttung Q Querflutung R Rutschung T Tragfähigkeit V Vegetationsdauer W Wasser-/Lufthaushalt 69/70 Meliorationen Verbesserung Wasser-/Lufthaushalt WR Röhrenentwässerung WM Maulwurfdrainage WU Untergrundlockerung WQ Quellfassung WG Grabenentwässerung WV Vorflutregulierung WB Bewässerung Oberflächenanpassung OE Einebnung OS Säuberung OT Terrassierung OR Rekultivierung Bodenerhaltende Massnahmen EU Übersandung EH Humusierung ET Tiefpflügen EB Dauerbegrünung EF Aufforstung EW Windschutz EG Gefügestabilisierung Korrektur Bodenchemismus CK Aufkalkung CD Ergänzungs-/Ausgleichsdüngung CS Salzauswaschung CA Einbringung von Absorptionsträgern 71 Einsatz feste Dünger 1 normal 2 Vorsicht 3 erhöhte Vorsicht 4 keine Anwendung 72 Einsatz flüssige Dünger / Risikostufen 1 geringes Risiko 2 mittleres Risiko 3 hohes Risiko 4 sehr hohes Risiko 73 Fruchtbarkeitsstufen 1 Fruchtbarkeitsstufe 1 90 - 100 2 Fruchtbarkeitsstufe 2 80 - 89 3 Fruchtbarkeitsstufe 3 70 - 79 4 Fruchtbarkeitsstufe 4 50 - 69 5 Fruchtbarkeitsstufe 5 35 - 49 6 Fruchtbarkeitsstufe 6 20 - 34 7 Fruchtbarkeitsstufe 7 10 - 19 8 Fruchtbarkeitsstufe 8 0 - 9 74 Punkte 75 Nutzungseignung (Ergänzung) FO Uneingeschränkte Mähweidenutzung FE Mähweidenutzung mit Einschränkungen FW Mähweide-/Weidenutzung bevorzugt FM Mähweide-/Mähnutzung bevorzugt MM Mähwiese WG Grossviehweide WJ Jungviehweide WK Kleinviehweide SG Gemüse SO Obst SR Reben SB Beeren SZ Gewürze SM Medizinalpflanzen OT Trockenstandort ON Nassstandort 76 Eignungsklasse 1 Uneingeschränkte Fruchtfolge 1. Güte 2 Uneingeschränkte Fruchtfolge 2. Güte 3 Getreidebetonte Fruchtfolge 1. Güte 4 Getreidebetonte Fruchtfolge 2. Güte 5 Futterbaubetonte Fruchtfolge 6 Futterbau bevorzugt; Ackerbau stark eingeschränkt 7 Gutes - mässig gutes Wies- und Weideland 8 Wiesland; nass, nur zum Mähen geeignet 9 Extensives Wies- und Weideland 10 Streuland WALD 100 Humusformen M Mull Mt Mull, typisch Mf Mull, moderartig MHt Feucht-Mull, typisch MHf Feucht-Mull, moderartig F Moder Fm Moder, mullartig Fa Moder, typisch, feinhumusarm Fr Moder, typisch, feinhumussreich Fl Moder, rohhumusartig FHm Feucht-Moder, mullartig FHa Feucht-Moder, typisch, feinhumusarm FHr Feucht-Moder, typisch, feinhumussreich FHl Feucht-Moder, rohhumusartig L Rohhumus La Rohhumus, typisch, feinhumusarm Lr Rohhumus, typisch, feinhumussreich Lha Feucht-Rohhumus, typisch, feinhumusarm LHr Feucht-Rohhumus, typisch, feinhumussreich A Anmoor T Torf 101 Bestand a) Bestandestyp Waldformen, Bestandesstruktur 100 schlagweiser Hochwald; 1-schichtig 200 schlagweiser Hochwald; mehrschichtig 300 Plenterwald oder andere stufige Bestände 400 (ehemaliger) Niederwald 500 (ehemaliger) Mittelwald 600 spez. Waldtypen: Gebüschwald, aufgelöste Bestockungen, Kleingehölz Entwicklungsstufen .10 Jungwuchs/Dickung (d_{dom} bis 10 cm) .20 Stangenholz (d_{dom} 10 - 30 cm) .30 schwaches und mittleres Baumholz (d_{dom} 30 - 50 cm) .40 starkes Baumholz (d_{dom} > 50 cm) .50 gemischt Mischungsgrad ..1 91 – 100 % Nadelholz = Nadelholz rein ..2 51 – 90 % Nadelholz = Nadelholz gem. ..3 11 – 50 % Nadelholz = Laubholz gemischt ..4 0 – 10 % Nadelholz = Laubholz rein b) Schlusssgrad 1 gedrängt 2 normal - locker 3 räumig - aufgelöst 4 gedrängt/normal gruppiert 5 Stufenschluss Baumhöhe 102 gemessene Höhe der (100) stärksten Bäume in m (Stichprobe) 103 geschätzte Höhe in m Vorrat 104 gemessener Vorrat in m³/ha 105 geschätzter Vorrat in m³/ha Alter J 106 “gemessenes“ Alter in Jahren 107 geschätztes Alter in Jahren 108 Waldgesellschaft 1 – 71 (Nummer nach Ellenberg u. Klötzli) 109 Geeignete Baumarten Aufzählung geeigneter BA-Kombinationen mittels offizieller Abkürzungen z.B. Es, Bah, Fi, Ta, Bu 110 Produktionsfähigkeitsstufe 111 Punkte 1 ausgezeichnet 92 - 100 2 sehr gut 80 - 91 3 gut 60 - 79 4 mässig 30 - 59 5 gering 10 - 29 6 sehr gering/kein Wald 0 - 9 Profilskizze Signaturen (Auszug) Horizontgrenzen Org. Substanz Auflagehumus Aerob --- diffus lose Streu -- deutlich lagige Streue — scharf verfilzte Streue V Klüfte fasrige OS U Taschen körnige od. flockige OS = Profilschluss Huminstoffe Bodenskelett Organo-min. Substanz frisch, unverwittert neutral verwittert sauer karbonathaltig Hydromorphe Humusauflagen karbonatfrei wenig zersetzter Torf Holz ziemlich zersetzter Torf Kohle stark zersetzter Torf Karbonate Kalkflaum Humushüllen Kalktuff (Kindel) Karbonatgrenze Hydromorphie Illuviale Konkretionen Humine Rostflecken Tonhüllen Marmorierung Wurmtätigkeit Sesquioxidringe Schnecken Reduziert Wurzeln Wasserstand (Dat.) Lockerung Wasseraustritt Verdichtung
---	--	---

Anhang 3

Bodenkartei Kulturland (Erweiterung Süd)

Gipsbruch Morgenberg, Sondierstandorte und Bodenprofile - Kulturland (Erweiterung Süd)

Profil-Nr.	Bezeichnung	Aufschlussart	Koordinaten		h (aprox.) [m ü.M.]	Bodenbezeichnung	Oberboden	Unterboden	pnG* [cm]	LW (L) / Wald (W)	Ort	Parzelle	Kartierungs code
			X	Y			[cm]	[cm]					
1	U	Pürkhauer	623'093	166'280	1035	Braunerde	10	50	52	L	Südl. Chalberstall Plateau	81	L c B 3 b
2	U	Pürkhauer	623'089	166'361	996	Braunerde-Pseudogley	25	40	46	L	Südl. Chalberstall Steilhang	81	L p Y 2 y
3	U	Pürkhauer	623'162	166'369	978	Braunerde-Pseudogley	25	65	41	L	Südl. Chalberstall Steilhang	81	L p Y 2 w
4	U	Pürkhauer	623'083	166'454	954	Braunerde-Pseudogley	18	52	62	L	Chalberstall	81	L o Y 2 o
5	P	Handschlitz	623'152	166'427	960	Braunerde	18	62	65	L	Chalberstall	81	L g B 2 e
6	U	Pürkhauer	623'070	166'610	915	Braunerde	17	51	50	L	Chalberstall / Gurreweidli	81	L h B 2 j
7	B	Böschung	623'161	166'501	948	Regosol	15	3	18	L	Chalberstall	253	L e O 5 v
8	U	Pürkhauer	623'172	166'526	942	Braunerde-Pseudogley	35	45	53	L	Chalberstall	253	L o Y 2 z
9	U	Pürkhauer	623'175	166'571	928	Braunerde-Pseudogley	18	60	64	L	Chalberstall	253	L o Y 2 s
11	P	Handschlitz	623'372	166'607	926	Regosol	15	15	25	L	NE Chalberstall	59	L e O 5 v
16	P	Handschlitz	623'284	166'337	984	Braunerde-Pseudogley	18	52	42	L	südöstlich Chalberstall	253	L q Y 1 s
18	P	Baggerschlitz	623'435	166'260	992	Braunerde-Pseudogley	22	68	44	L	nahe RB1/15	113	L p Y 2 n
19	P	Baggerschlitz	623'461	166'382	967	Braunerde-Pseudogley	18	57	39	L	bei RB3/15	113	L p Y 2 n
20	P	Handschlitz	623'518	166'544	900	Braunerde-Gley	15	55	36	L	Schwendiweid	238	L u V 2 s
21	P	Baggerschlitz	623'568	166'510	901	Braunerde-Gley	29	51	47	L	nahe RB4/15	238	L u V 2 k
22	P	Baggerschlitz	623'606	166'463	910	Braunerde-Gley	24	93	49	L	bei Mast Schwendiweid	238	L u V 2 k
23	P	Handschlitz	623'470	166'465	935	Braunerde	17	53	51	L	Schwendiweid	238	L c B 3 u

*Pflanzennutzbare Gründigkeit

	Oberboden	Unterboden	Total
Durchschnitt [cm]	15	38	46
minimal [cm]	10	3	18
maximal [cm]	35	93	65

Anhang 4

Bodenkartei Wald (Erweiterung Süd und Buechwald)

Gipsbruch Morgenberg, Sondierstandorte und Bodenprofile - Wald (Erweiterung Süd)

Bodenkundliche Erhebungen (2014 - 2015)

Profil-Nr.	Bezeichnung	Aufschlussart	Koordinaten		h (aprox.) [m ü.M.]	Bodenbezeichnung	Oberboden	Unterboden	pnG* [cm]	Wald (W)	Ort	Parzelle
			X	Y			[cm]	[cm]				
10	U	Pürkhauer	623'336	166'505	970	Braunerde	39	56	71	W	östlich Chalberstall	253
12	U	Pürkhauer	623'238	166'635	930	Braunerde	30	50	67	W	Chalberstall	59
13	P	Handschlitz	623'470	166'642	975	Saure Braunerde	20	50	50	W	nahe RB5/13 unten, Zufahrt	7
14	B	Böschung	623'207	166'257	1050	Regosol	30	6	35	W	Ufem Viertel	8
15	U	Pürkhauer	623'415	166'173	1'038	Regosol	23	0	23	W	Ufem Viertel	8
17	U	Pürkhauer	623'395	166'417	969	Kalkbraunerde	42	36	63	W	Schwediweid/Chalberstall	253

*Pflanzennutzbare Gründigkeit

	Oberboden	Unterboden	PNG
Durchschnitt [cm]	31	33	51.5
minimal	20	0	23
maximal	42	56	71

Bodenkundliche Erhebungen im Bereich Buechwald (Dezember 2023)

Profil-Nr.	Bezeichnung	Aufschlussart	Koordinaten		h (aprox.) [m ü.M.]	Bodenbezeichnung	Oberboden	Unterboden	PNG* [cm]	Organische Auflage (OI)	Ort	Parzelle
			X	Y			[cm]	[cm]				
24	B1-22	Handbohrung	2'623'295	1'166'942	837	Kalkbraunerde	23	33	46	15	Buechwald	439
25	B2-22	Handbohrung	2'623'260	1'166'967	833	Kalkbraunerde	11	50	20	20	Buechwald	439
26	B3-22	Handbohrung	2'623'265	1'166'956	836	Kalkbraunerde	22	27	40	11	Buechwald	439
27	B4-22	Handbohrung	2'623'321	1'166'906	841	Kalkbraunerde	29	26	45	20	Buechwald	439
28	B5-22	Handbohrung	2'623'362	1'166'897	832	Kalkbraunerde	28	32	35	12	Buechwald	439
29	B6-22	Handbohrung	2'623'408	1'166'834	831	Kalkbraunerde	22	23	29	14	Buechwald	439
30	B7-22	Handbohrung	2'623'393	1'166'862	830	Kalkbraunerde	28	42	66	5	Buechwald	439
31	B8-22	Handbohrung	2'623'473	1'166'772	836	Kalkbraunerde	24	56	55	25	Buechwald	439
32	B9-22	Handbohrung	2'623'458	1'166'757	850	Kalkbraunerde	28	62	76	20	Buechwald	439
33	B10-22	Handbohrung	2'623'490	1'166'727	858	Kalkbraunerde	23	47	48	10	Buechwald	439
34	B11-22	Handbohrung	2'623'482	1'166'695	869	Kalkbraunerde	19	51	51	8	Buechwald	439
35	B12-22	Handbohrung	2'623'531	1'166'725	850	Kalkbraunerde	21	49	51	5	Buechwald	439
36	B13-22	Handbohrung	2'623'551	1'166'691	847	Kalkbraunerde	24	61	55	8	Buechwald	439
37	B14-22	Handbohrung	2'623'288	1'166'899	851	Kalkbraunerde	24	44	48	9	Buechwald	439

	Oberboden	Unterboden	PNG
Durchschnitt [cm]	23	43	47.5
minimal	11	23	20
maximal	29	61	76

Anhang 5

Bodenkartei Kulturland rekultiviert (Perimeter Nord, bisher)

Gipsbruch Morgenberg, Sondierstandorte und Bodenprofile - Rekultivierte Flächen und angrenzende Bereiche (Erweiterung Nord)

Profil-Nr.	Bezeichnung	Aufschlussart	Koordinaten		h (aprox.) [m ü.M.]	Bodenbezeichnung	Oberboden	Unterboden	pnG* [cm]	LW (L) / Wald (W)	Ort	Parzelle
			X	Y			[cm]	[cm]				
1	B1-23	Handbohrung	2'623'611	1'166'722	825	Kalkbraunerde	15	33	40	L	nördlich Buechwald	216
2	B2-23	Handbohrung	2'623'637	1'166'724	829	Kalkbraunerde	9	41	34	L	nördlich Buechwald	216
3	B3-23	Handbohrung	2'623'668	1'166'814	788	Künstl. Auffüllung	25	38	40	L	Rekultivierung Waldweid	216
4	B4-23	Handbohrung	2'623'583	1'166'867	770	Künstl. Auffüllung	24	25	35	L	Rekultivierung Waldweid	216
5	B5-23	Handbohrung	2'623'646	1'166'770	798	Künstl. Auffüllung	19	35	32	L	Rekultivierung Waldweid	20
6	B6-23	Handbohrung	2'623'506	1'166'985	748	Künstl. Auffüllung	18	20	21	L	Rekultivierung SE Rotenbüel	20
7	B7-23	Handbohrung	2'623'574	1'166'472	750	Künstl. Auffüllung	18	20	20	L	Rekultivierung SE Rotenbüel	20
8	B8-23	Handbohrung	2'623'585	1'166'973	745	Künstl. Auffüllung	16	15	21	L	Rekultivierung SE Rotenbüel	20
9	B9-23	Handbohrung	2'623'378	1'167'118	763	Regosol	19	0	12	L	Rotenbüel, ausserhalb Perimeter	20
10	B10-23	Handbohrung	2'623'346	1'167'197	756	Braunerde	31	21	52	L	Rotenbüel, ausserhalb Perimeter	20
11	B11-23	Handbohrung /Spaten	2'623'523	1'167'176	725	Künstl. Auffüllung	3	0	< 10	-	Rekultivierung SE Rotenbüel	20

Anhang 6

Laboranalysen Boden

Prüfbericht: Korngrössenverteilung

EN 933-1 / SN 670 816a

Hinweis: Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die aufgeführten Prüfgegenstände.

Objekt: **Bachema AG, Korngrössenverteilung
BB 44201**

Auftrag-Nr.: **0440-15-4**

Auftraggeber: **Bachema AG Analytische Laboratorien**

Labor-Nr.: **09970/15**

Bezeichnung der Probe: **Feststoff**

Datum Probenahme: **-**

Ort der Probenahme: **-**

Eingangsdatum: **12.11.2015**

Probenahme durch: **Auftraggeber**

Prüfdatum: **17.11.2015**


Klassifikation (USCS): **-**

SN 670 004-2b-NA

Wassergehalt EN 1097-5: **-**

Profil 16

Prüfsieb/ Korn-Ø [mm]	Durchgang [Masse-%]
90	
63	
45	
31.5	100.0
22.4	93.1
16	93.1
11.2	93.1
8	90.3
5.6	88.3
4	86.7
2	84.7
1	81.9
0.5	79.4
0.25	77.0
0.125	71.8
0.063	59.7
0.051	54.1
0.042	49.6
0.037	46.9
0.021	34.3
0.014	21.6
0.0084	14.4
0.0054	7.2
0.0032	0.9



Ton	Silt	Sand	Kies	Steine
< 0.002 mm	0.002 - 0.06 mm	0.06 - 2 mm	2 - 60 mm	> 60 mm

Bemerkungen: **-**

Datum/Unterschrift Sachbearbeiter:

18.11.2015

D. Nudel

Prüfbericht: Korngrössenverteilung

EN 933-1 / SN 670 816a

Hinweis: Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die aufgeführten Prüfgegenstände.

Objekt: **Bachema AG, Korngrössenverteilung**

BB 44202

Auftrag-Nr.: **0440-15-4**

Auftraggeber: **Bachema AG Analytische Laboratorien**

Labor-Nr.: **09971/15**

Bezeichnung der Probe: **Feststoff**

Datum Probenahme: -

Ort der Probenahme: -

Eingangsdatum: **12.11.2015**

Probenahme durch: **Auftraggeber**


Prüfdatum: **17.11.2015**

Klassifikation (USCS): -

SN 670 004-2b-NA

Wassergehalt EN 1097-5: -

Profil 16



Ton	Silt	Sand	Kies	Steine
< 0.002 mm	0.002 - 0.06 mm	0.06 - 2 mm	2 - 60 mm	> 60 mm

Bemerkungen: -

Datum/Unterschrift Sachbearbeiter:

18.11.2015

D. Nidof

Prüfbericht: Korngrössenverteilung

EN 933-1 / SN 670 816a

Hinweis: Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die aufgeführten Prüfgegenstände.

Objekt: **Bachema AG, Korngrössenverteilung**

BB 44203

Auftrag-Nr.: **0440-15-4**

Auftraggeber: **Bachema AG Analytische Laboratorien**

Labor-Nr.: **09972/15**

Bezeichnung der Probe: **Feststoff**

Datum Probenahme: -

Ort der Probenahme: -

Eingangsdatum: **12.11.2015**

Probenahme durch: **Auftraggeber**


Prüfdatum: **17.11.2015**

Klassifikation (USCS): -

SN 670 004-2b-NA

Wassergehalt EN 1097-5: -

Profil 16



Ton	Silt	Sand	Kies	Steine
< 0.002 mm	0.002 - 0.06 mm	0.06 - 2 mm	2 - 60 mm	> 60 mm

Bemerkungen: -

Datum/Unterschrift Sachbearbeiter:

18.11.2015

D. Nieder

Prüfbericht: Korngrössenverteilung

EN 933-1 / SN 670 816a

Hinweis: Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die aufgeführten Prüfgegenstände.

Objekt: **Bachema AG, Korngrössenverteilung
BB 44204**

Auftrag-Nr.: **0440-15-4**

Auftraggeber: **Bachema AG Analytische Laboratorien**

Labor-Nr.: **09973/15**

Bezeichnung der Probe: **Feststoff**

Datum Probenahme: **-**

Ort der Probenahme: **-**

Eingangsdatum: **12.11.2015**

Probenahme durch: **Auftraggeber**


Prüfdatum: **17.11.2015**

Klassifikation (USCS): **-**

SN 670 004-2b-NA

Wassergehalt EN 1097-5: **-**

Profil 20



Ton	Silt	Sand	Kies	Steine
< 0.002 mm	0.002 - 0.06 mm	0.06 - 2 mm	2 - 60 mm	> 60 mm

Bemerkungen: **-**

Datum/Unterschrift Sachbearbeiter:

18.11.2015

D. Nudof

Prüfbericht: Korngrössenverteilung

EN 933-1 / SN 670 816a

Hinweis: Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die aufgeführten Prüfgegenstände.

Objekt: **Bachema AG, Korngrössenverteilung**

BB 44205

Auftrag-Nr.: **0440-15-4**

Auftraggeber: **Bachema AG Analytische Laboratorien**

Labor-Nr.: **09974/15**

Bezeichnung der Probe: **Feststoff**

Datum Probenahme: -

Ort der Probenahme: -

Eingangsdatum: **12.11.2015**

Probenahme durch: **Auftraggeber**


Prüfdatum: **17.11.2015**

Klassifikation (USCS): -

SN 670 004-2b-NA

Wassergehalt EN 1097-5: -

Profil 20



Ton	Silt	Sand	Kies	Steine
< 0.002 mm	0.002 - 0.06 mm	0.06 - 2 mm	2 - 60 mm	> 60 mm

Bemerkungen: -

Datum/Unterschrift Sachbearbeiter:

18.11.2015

D. Niedo

Prüfbericht: Korngrössenverteilung

EN 933-1 / SN 670 816a

Hinweis: Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die aufgeführten Prüfgegenstände.

Objekt: **Bachema AG, Korngrössenverteilung**

BB 44206

Auftrag-Nr.: **0440-15-4**

Auftraggeber: **Bachema AG Analytische Laboratorien**

Labor-Nr.: **09975/15**

Bezeichnung der Probe: **Feststoff**

Datum Probenahme: -

Ort der Probenahme: -

Eingangsdatum: **12.11.2015**

Probenahme durch: **Auftraggeber**


Prüfdatum: **17.11.2015**

Klassifikation (USCS): -

SN 670 004-2b-NA

Wassergehalt EN 1097-5: -

Profil 20



Ton	Silt	Sand	Kies	Steine
< 0.002 mm	0.002 - 0.06 mm	0.06 - 2 mm	2 - 60 mm	> 60 mm

Bemerkungen: -

Datum/Unterschrift Sachbearbeiter:

18.11.2015

email-Bericht (z. Hd.: Herr Kissling, simon.kissling@k-h.ch)

(z. Hd.: Herr Wagner, reto.wagner@k-h.ch)

Objekt

Auftrags-Nr. Bachema

Auftraggeber
Rechnungsadresse
Rechnung zur Visierung
Bericht an
Bericht per e-mail an
Bericht per e-mail an

Nr. 8527, Erweiterung Steinbruch Rigips, Krattigen
201509676

Kellerhals + Haefeli AG, Geologen, 3011 Bern
Rigips AG, Gewerbepark Mägenwil, p.Adr. Täferstrasse 11b, 5405 Dättwil AG
Kellerhals + Haefeli AG, Geologen, 3011 Bern
Kellerhals + Haefeli AG, Geologen, S. Kissling, 3011 Bern
Kellerhals + Haefeli AG, S. Kissling, simon.kissling@k-h.ch
Kellerhals + Haefeli AG, R. Wagner, reto.wagner@k-h.ch

Probenübersicht


Bachema-Nr.	Probenbezeichnung	Probenahme / Eingang Labor
44201 F	Krattigen Chalberstall 1, 0.00-0.15 m	03.09.14 / 12.11.15
44202 F	Krattigen Chalberstall 2, 0.20-0.35 m	03.09.14 / 12.11.15
44203 F	Krattigen Chalberstall 3, 0.50-0.65 m	03.09.14 / 12.11.15
44204 F	Krattigen Schwendiweid 1, 0.00-0.10 m	20.09.14 / 12.11.15
44205 F	Krattigen Schwendiweid 2, 0.15-0.25 m	20.09.14 / 12.11.15
44206 F	Krattigen Schwendiweid 3, 0.50-0.70 m	20.09.14 / 12.11.15

- **Folgen weitere Proben/Untersuchungen oder wünschen Sie den definitiven Bericht?**

Freundliche Grüsse
BACHEMA AG



S. Ruckstuhl, Dr. sc. nat. / Dipl. Umwelt-Natw. ETH
Tel.: 044 738 39 54



S. Schläpfer, Administration
Tel.: 044 738 39 00

Objekt

Auftraggeber

Auftrags-Nr. Bachema

Nr. 8527, Erweiterung Steinbruch Rigips, Krattigen

Kellerhals + Haefeli AG

201509676

		Profil 16	Profil 16	Profil 16	Profil 20		
Probenbezeichnung		Krattigen Chalber- stall 1	Krattigen Chalber- stall 2	Krattigen Chalber- stall 3	Krattigen Schwendi- weid 1	VBBö Richtwert	VBBö Prüfwert
Proben-Nr. Bachema		44201	44202	44203	44204		
Tag der Probenahme		03.09.14	03.09.14	03.09.14	20.09.14		
Entnahmetiefe [m]		0.00-0.15	0.20-0.35	0.50-0.65	0.00-0.10		
Probenparameter							
Angelieferte Probemenge	kg	2.1	2.1	1.9	2.0		
Aussortierte Anteile							
Anteil >2mm	Gew.-% TS	16	17	20	1.2		
Allgemeine und anorganische Parameter							
pH-Bestimmung im Boden Wasserauszug	pH	4.96	5.77	5.76	5.93		
pH-Bestimmung im Boden CaCl ₂ -Auszug	pH	4.65	5.05	5.13	5.68		
Kohlenstoff org. (TOC)	% v. TS C	4.27	1.34	1.24	4.66		
Externe Analysen							
Korngrößenverteilung (Siebanalyse) *		s. Beilage	s. Beilage	s. Beilage	s. Beilage		
Korngrößenverteilung (Schlamm-analyse)*		s. Beilage	s. Beilage	s. Beilage	s. Beilage		

		Profil 20	Profil 20				
Probenbezeichnung		Krattigen Schwendi- weid 2	Krattigen Schwendi- weid 3			VBBö Richtwert	VBBö Prüfwert
Proben-Nr. Bachema		44205	44206				
Tag der Probenahme		20.09.14	20.09.14				
Entnahmetiefe [m]		0.15-0.25	0.50-0.70				
Probenparameter							
Angelieferte Probemenge	kg	2.5	5.5				
Aussortierte Anteile							
Anteil >2mm	Gew.-% TS	4.9	6.8				
Allgemeine und anorganische Parameter							
pH-Bestimmung im Boden Wasserauszug	pH	6.16	7.06				
pH-Bestimmung im Boden CaCl ₂ -Auszug	pH	5.60	6.44				
Kohlenstoff org. (TOC)	% v. TS C	1.85	0.93				
Externe Analysen							
Korngrößenverteilung (Siebanalyse) *		s. Beilage	s. Beilage				
Korngrößenverteilung (Schlamm-analyse)*		s. Beilage	s. Beilage				

Anhang 7

Massenbilanz Boden

Gipsbruch Morgenberg, Krattigen
Massenbilanz Boden für Endgestaltung Perimeter Nord und Süd (UeO1)

22.05.2025

(alle Angaben als Festmass)

Rekultivierung	Fläche insgesamt	Fläche zu rekultivieren	Rekultivierungsziel			Bedarf Boden für Rekultivierung Abbauperimeter Nord		
Abbauperimeter NORD			Oberboden	Unterboden	Waldboden*	Oberboden	Unterboden	Waldboden
	[m²]	[m²]	[m]	[m]	[m]	[m³]	[m³]	[m³]
Wald Nord	42'400	16'700	(0.2)	(0.5)	0.7			11'700
Weideland Nord	85'000	60'400	0.25	0.4		15'100	24'200	0
Magerwiese (Trockenwiese)	15'100	15'100	0.1	0.3		1'500	4'500	0
Stufenrekultivierung Nord	29'100	3'500	0	0.2	0.2	0	700	700
Böschung mit Buschwerk Nord	8'900	900	0	0.2	0.2	0	200	200
Biotop Nord	4'000	4'000	0	0.1		0	400	0
				Summe		16'600	30'000	12'600
				Volumen best. Bodendepots		3'000	0	0
Fläche total	184'500	100'600		Bedarf total		13'600	30'000	12'600

Rekultivierung	Fläche insgesamt	Fläche zu rekultivieren	Rekultivierungsziel			Bedarf Boden für Rekultivierung Abbauperimeter Süd		
Abbauperimeter SÜD			Oberboden	Unterboden	Waldboden*	Oberboden	Unterboden	Waldboden
	[m²]	[m²]	[m]	[m]	[m]	[m³]	[m³]	[m³]
Wald Süd (keine Aufforstung im Perimeter geplant)	0	0	0	0	0			0
Weideland Süd	45'900	45'900	0.25	0.4		11'500	18'400	0
Magerwiese (Trockenwiese)	20'400	20'400	0.1	0.3		2'000	6'100	0
Stufenrekultivierung Süd	3'100	3'100	0	0.2	0.2	0	600	600
Feuchte Stellen Süd (wie Biotop nord)	3'200	3'200	0	0.1	0	0	300	0
				Summe		13'500	25'400	600
				Volumen best. Bodendepots		3'000	0	0
Fläche total	72'600	72'600		Bedarf total		10'500	25'400	600

Boden, welcher beim Abbau Süd anfallen wird (ohne Pistenbau und Förderbandbau)

	Fläche insgesamt					Anfallende Kubaturen vom Erweiterungsperimeter Süd		
			Oberboden	Unterboden	Waldboden*	Oberboden	Unterboden	Waldboden
	[m²]		[m]	[m]	[m]	[m³]	[m³]	[m³]
Wald	28'930		(0.28)	(0.35)	0.63	7'750	10'250	18'000
Kulturland	43'670		0.18	0.4		7'800	16'400	
Fläche total	72'600							

Zusätzlicher Waldboden, welcher duch den Pistenbau anfallen wird (grob geschätzt) - Verbreiterung von 4 auf 8 m und Bereich 8 m:

Verbreiterung	1'900		0.2	0.5				
Neubau	2'040		0.2	0.5		900	2'200	3'100

Zusätzlicher Waldboden, welcher beim Förderbandbau anfallen wird (grob geschätzt)

Förderband	572		0.2	0.5		100	300	400
------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	-----

						Oberboden	Unterboden	Waldboden
						[m³]	[m³]	[m³]
Bilanz Bodenmaterial (Festmass)						-16'300	-39'000	4'800

Für die Bilanzierung wurde das Festmass verwendet, sodass der Ausgangszustand und der Endzustand nach Abschluss der Rekultivierung betrachtet werden kann.
Beim den Rekultivierungsarbieten muss der Auflockerungsfaktor berücksichtigt werden, welcher je nach Bodentyp zwischen 1.1 bis 1.6 liegen kann. Das Vorgehen wird im Bodenschutzkonzept erläutert.
*Waldboden: nach Möglichkeit werden Wald-Oberboden und Wald-Unterboden separiert. Bei der Bilanzierung wurde zur Vereinfachung Waldboden als eine Schicht betrachtet (Wald-Oberboden und Wald-Unterboden allenfalls in klammer gesetzt)

Anhang 8


Rekultivierungsziel für Kulturland (schematische Profilskizze)

Vigier Beton Berner Oberland
Gipsbruch Morgenberg, Krattigen
«Erweiterung Süd und Sohlenabsenkung Nord»

Bodenschutzkonzept

Rekultivierungsziel für Landwirtschaftsböden

(schematisch)



Landwirtschaftlich genutzte Böden (Kulturland):

- Die Böden bestehen aus einem Oberboden (A) und einem Unterboden (B).
- Ab einer Hangneigung von 25% wird die Mächtigkeit des Unter- und des Oberbodens den Gegebenheiten angepasst.
- Mit einer durchlässigen Schicht (C) soll Staunässe vermieden und die Durchlüftung des Bodens gefördert werden.

Legende:

geplanter Bodenaufbau:

- (A)** Oberboden (im gesetzten Zustand, locker, durchwurzelt, durchlässig)
- (B)** Unterboden (im gesetzten Zustand, locker, durchwurzelt, durchlässig)
- (C)** Durchlässige Ausgleichsschicht / Drainage aus Auffüllmaterial
- Auffüllmaterial (auf Deponie Typ A zugelassen) oder Fels

* entspricht dem Ausgangszustand bzw. dem natürlichen Bodenaufbau im Bereich Morgenberg

Wichtigste Ziele:

- langfristige Stabilität des Hanges (Vermeiden von Erosion und Abrutschen)
- Ausgangszustand wird wiederhergestellt
- Konzept bei trockener Witterung gut umsetzbar (mit Raupen- und Schreitbagger)

KELLERHALS
+HAEFELI
Geologie | Géologie | Geologia

Auftrags-Nr. 8527		Anhang-Nr. 8	
Erstellt	Datum	Gezeichnet	Kontrolliert
	01.03.2023	SK	
Änderungen			
Format		Koord.	
Datei: W:/8527_ Steinbruch Leissigen/09_ Corel_CAD/Deponieaufbau Kulturland.cdr			

Anhang 9

Rekultivierungsziel für Waldböden (schematische Profilskizze)


Vigier Beton Berner Oberland
Gipsbruch Morgenberg, Krattigen
«Erweiterung Süd und Sohlenabsenkung Nord»

Bodenschutzkonzept

Rekultivierungsziel für Waldböden

(schematisch)

Prinzipiskizze für Waldböden mit Hangneigungen zwischen 0 bis 22° (0 bis ca. 40 %)



vorgeschlagene Schichtstärken in gesetztem Zustand

- Der Waldboden besteht aus einer organischen Auflage (OI), Oberboden (A) und Unterboden (B)
Ausgangszustand: durchschnittlich 70 cm mächtig
- Oberboden und organische Auflage werden zusammen ausgehoben und auf den Unterboden Aufgetragen.
Die organische Auflage entwickelt sich später im Laufe der Zeit von selber.
- Ab einer Hangneigung von 22° wird die Mächtigkeit des Schichten den Gegebenheiten angepasst.
Durch die Schüttung von geeignetem Material muss die Hangstabilität gewährleistet werden können.
Das Material muss einen genügenden Kiesanteil und einen nicht zu hohen Feinanteil aufweisen.

Legende:

geplanter Schichtaufbau:

- (A)** Oberboden mit organischem Material (Äste, Blätter, Moos, etc.)
- (B)** Unterboden (locker, durchwurzelt)
- (C)** Auffüllmaterial; variabel; auf Deponie Typ A zugelassen (durchwurzelt)
- durchlässiger Untergrund aus Blockschutt + Fels

* entspricht dem Ausgangszustand bzw. dem natürlichen Bodenaufbau im Bereich Morgenberg

Wichtigste Ziele:

- langfristige Stabilität des Hanges (Vermeiden von Erosion und Abrutschen)
- Bodenschicht und durchlässige Auffüllung sind als Pflanzenstandort (Wald) geeignet;
ein natürlicher Baumbestand kann sich ungestört entwickeln
- Meteorwasser versickert ungehindert in den Untergrund
 - senkrechte Durchwaschung des Bodens
 - keine Verdichtungen und Staunässe
- Der Ausgangszustand (Waldboden) wird wieder hergestellt
- Konzept bei trockener Witterung gut umsetzbar (mit Raupen- und Schreitbagger)

**KELLERHALS
+HAEFELI**
Geologie | Géologie | Geologia

Auftrags-Nr. 8527		Anhang-Nr. 7	
Erstellt	Datum	Gezeichnet	Kontrolliert
	01.03.2023	SK	
Änderungen			
Format		Koord.	
Datei: W:/8527_ Steinbruch Leissigen/09_ Corel_CAD/Deponieaufbau WALD.cdr			

Anhang 10
Fotodokumentation

Chalberstall (Bereich Süd):



Foto 1 Chalberstall: uneben mit starkem Relief;f Übersicht Südseite (Blick Richtung E)



Foto 2: Chalberstall: Wald im Zentrum des Abbaugbietes (Blick Richtung SW)



Foto 3: Chalberstall: uneben mit starkem Relief; hinten auf dem Foto ein extremer Steilhang (Südwestseite Blick Richtung SW)



Foto 4: Chalberstall: uneben mit starkem Relief; viele Hangmulden und –rippen (Blick Richtung SW)



Foto 5: Bereich Chalberstall; mit starker Hanglage (am linken Bildrand) und extrem unebene Bereiche mit starkem Relief im Bereich eines stark verkarsteten Abschnittes (Blick Richtung NW)



Foto 6: Schwendiweid; Hänge mit Rippen; Nördlicher Bereich, (Blick Richtung E)



Foto 7: Schwendiweid; uneben mit starkem Relief; (Blick Richtung E)



Foto 8: Schwendiweid; uneben mit starkem Relief; Steilhang an der Südwestseite (Blick Richtung SW)



Foto 9: Schwendiweid; uneben mit starkem Relief; Steilhang an der Nordseite (Blick Richtung SW)



Foto 10: Schwendiweid; Hänge mit Rippen; Nördlicher Bereich, (Blick Richtung E)



Foto 11: Rekultivierung «Waldweid», Blick Richtung E (29.06.2023)




Foto 12: Rekultivierung «Waldweid», und dahinter Stufenrekultivierung; am rechten Bildrand befindet sich der Bereich Rotebüel; Blick Richtung NW (29.06.2023)



Foto 13: Rekultivierung «Waldweid» und rechts davon Stufenrekultivierung; Blick Richtung S (29.06.2023)



Foto 14: Bodenprofil Nr. B6-23 (flachgründig) als Beispiel für die Rekultivierungsflächen



Foto 15: Stufen und Hänge mit Lockergesteinsboden im Bereich Pfannenstil, südwestlich Rotebüel, Blick Richtung S (29.06.2023)



Foto 16: Beispiel zum Verlauf der Felsoberfläche (rot skizziert) und Lockergesteinsbedeckung im verkarsteten Gebiet; Bereich Rotebüel(29.06.2023)